

30/8

Säkerhet på laboratorium

Risher

snärshador - vanligast

Brännskador

Frätskador

Förgiftning

Elektriska skador


och

Eldsvåda ALLA tillbud anmäls till handledaren

Chestud.chalmers.se/annat/

"säkerhetsblad för hemihalier i hemihuuset"

→ Klara söhregister - läs igenom innan lab vilka hemihalier, risiker som finns. Förbered.



Eldsvåda

Oxiderande - kan ge upphov till brand om kommer i kontakt med värme, brännskade.

Minimera risken

Passa tiden - var förberedd

Stressa inte

ALLTID skyddsglasögon och skyddsrock

syntet ger brännskador

skyddsrocken ska vara av ej lättantändligt material (bomull) och gå fort att ta av.

skyddsglasögon finns att låna. Vanliga oh, men ger samma skydd

Ej linser vid laboration! (Helst)

Skyddshandskar!

Hä alltid med laborationsboken! Skriv upp vad du gör under laborationen.

Använd alltid dragshåp :

Främst vid giftiga, illaluftande, explosiva, eldfarliga hemihalier.

Luchan så långt neddragen som möjligt.

Förhörs innan:

- vad händer i reaktionen?
- vilka hemihalier är extra farliga och varför?

Starta aldrig reaktion utan att först kontrollera laborationsutrustning.

- rätt monterad?

- sitter den ihop i alla särvar?

- Glaset helt? Inga sprickor eller stjämor?

En laborationsuppsättning för aldrig vara sluten!

Övertryck följt av explosion kan bildas!

Shår upp slang m. huv om fastnat.

Shå verka platsen för:

Brandfilt	Nöddusch
Sand - hväver eld.	Ögondusch
Hötsyre släckare	Första förband
Pulversläckare	Telefon 06112
Vatten släckare	Nödutgångar lab/hus-återsaml. Hemigard Bär

Varm glasutrustning ser lihadan ut som hall.

Brännskador: shölj länge med "hållet" vatten.

Kyla lindrar smärtan men minskar inte skadan.

Starha syror och baser

- hydroxid OH^- sättich värst
- syra CH_3COOH , HCl , HF , HBr , HI
- ammoniak NH_3
- brom Br_2 - mycket otäcka brännshador

SIV = Syra i vatten! Man få i ansiktet annars.

Rör om för att lösa NaOH (värmt ej)

Pipettera aldig m. munnen.

Stänk i ögon - shölj min 15 min hultt vatten

ELDFARLIGA O EXPLOSIVA ÄMNEN

organ. lösning medel

Dietyleter kan bilda peroxider - explosivt

Na(s) och H(s) reagerar m. vatten och bildar vätgas - explosivt.

Starha oxidationsmedel kan ge explosioner m. oxiderande ämnen.

ClO_3^- , ClO_4^- , MnO_4^- , NO_3^- , $-\text{O}-\text{O}-$

Anv. aldig öppen läga på laboratorion utan spec instruktioner

Undvik öppna härl m. lösningsmedel

Lösningsmedel

Büst hväva elden - poi med loch

Flampunkt - lägsta temperaturen vid vilk hällt ämnet antänds vid kontakt m. öppen läga eller gnista och brinjer av sig själv efter antändningshällan avlägsnats.

termisk tändpunkt - ett föremål m. denna temperatur antänder ämnets ängor.

och
med
mht
brandfurn

Lösningsmedelsbrand

- ALDRIG vatten!
- häv!
- Pulver eller nolsyresläckare

Metallbränder (Li, Na, K, Mg ...)

- $\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^- + \frac{1}{2}\text{H}_2\text{(g)}$
- Aldrig vatten!
- häv m. sand!

häv små bränder

Alla behållare ska märkas - ALLTIO!

Aldrig hölla tillbaka en hemihalie i dess förälsburh

Shrap
förening
blandning

Anv. aldrig tomta behållare

Ej oh shriva m. tuschpenna över etiketten!

Avfall

organ. lösn.medel i spec. dunhar

- Halogenerat, hlorerat, lösn.medel för sig.
- Icke-halogenerat lösn.medel för sig.

Tungmetaller för sig. (As, Pd, Cd, Hg, osv)

Vassa föremål:

Pipetter, hanyler mm. ofta i dunhar

Glashross

Hemihalier han tas upp via:

- Andningsvägar - gas, änga, pulrer
- Hud - vätska, gas, fasta ämnen
- Magtarm handen - vätska, gas, fast

Framhalla ej hrän. om

- personen medvetslös
- syra, lut eller petroleum produkt intagits

C Shala aldrig upp experimentet mer än 2 ggr.

Är prövet representativt? Tag glas vatten fr. hränen för Cu-analys.

Vatnet har stått hur länge m.m.

Mät upp provmängden m. mätglas / pipett

Utbyten ska alltid kommenteras i rapporter.

C Brund = eld utan kontroll

Termisk färdpunkt - antänds utan läga - oftast över flampunkten

F1. 31/8-10

smf 1. s. 6-21

Den idealga gäsen

$$PV = nRT$$

$$R = 8.314472 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

↑ egen notation boken

Extensiv storhet: X

Molär storhet: $X = \underline{X}/n$

Specifisk storhet: $X = \underline{X}/m$

$PV = RT$ (molära storh. utan streck)

Härl. av gaslagen i smf.

n mol N_A Av. konstant

V hela behåll volym

Newton 2:a.

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} - A(mv) = \frac{dp}{dt} \approx \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

rörelsemängt


alla molekyler m.

samma hastighet

Kraften på väggen enl. Newtons 3:e

$$P = \frac{F}{A} = \frac{nMV^2}{V}$$

Hastighetsfördelning



normerar m, integralen.

Boyles lag $PV = \text{konst}$ (givet T)

Charles lag: $V = \text{konst} \cdot T$ (givet P)

Avogadros princip $V = \text{konst} \cdot n$ (givet P, T)

1.3 - 1.4 Fig. 1.4.


iche-ideal a effekter när molekyler kolliderar

En isolerm:

(konst. temp?)

given

vet ämnets
ängtryck



① Ideal gas ($PV = RT$ fungerar)

② Real gas

③ Ånga/vätska i jämvikt.

④ vätska är inhompressibel.

sista ångan försvinner \Rightarrow volymen minskar \Rightarrow trycket blir för stort

Fasdiagram (1.7) antal komponenter (ämnena)

Gibbs fasregel: $F = C - P + 2$

antal
frihetsgrader

antal faser (ånga, ...)

$F=1$; han ej ändras beroende av temp etc.

P för en hastigh. mellan V_x och $V_x + dV_x$ ges av $f_i(V_x) dV_x$

Muxwell-Boltzmannfördelningen

Olha mätt på fartern (lös i Athins & Jones om hastighet och fart)

Farten proportionell mot $\sqrt{T/M}$

shmv in komler i EL för att ha!

ideal
gas.

Inre energi: U (per mol/molekyl)

$$U^{\text{ig}} = \frac{3}{2} RT \quad (R = N_A K_B)$$

Värmehapaciteten C_V hur myt inre energin äkar då temp äkar vid konstant volym.

$\Delta U = U_f - U_i$ U tillståndsfunktion. ΔU beror endast av systemets tillstånd före och efter ändringen, inte av "vägen" systemet tar under ändringen.

1:a huvudsatsen för slutet system

$$dU = dQ + dW$$

$dW > 0$ om omg. utför arbete på syst.
 $dQ > 0$ om väme tillförs.

$$\Delta U = Q + W$$

U tillståndsfunktion, Q och W inte tillståndsfunktioner.

Om d och Δ . Ett exempel

konstant volym. $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$

$$dU = C_V dT$$
$$T_1 \rightarrow T_2 \quad \int_{U(T_1)}^{U(T_2)} dU = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT \quad \Rightarrow \underbrace{U(T_2) - U(T_1)}_{\Delta U} = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT$$

om C_V endast beror svagt av T

$$\Delta U \approx C_V \int_{T_1}^{T_2} dT = C_V (T_2 - T_1)$$

$$\Delta U = C_V \Delta T$$

Termodyn. behandl. system i jämvikt

spontana / irreversibla processer: riktning mot jämvikt!

reversibel process : tillståndsförändring under jämvikt.

Gränstall av spontan process, norm vid jämf. m. verhlig process.
ofta enkelt beräkningsbara

$$W_{EC} = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ex} dV$$

expansions-kompressionsarbete

$$W_{EC} = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ex} dV$$

S.18-27 i smf. 1

Indikatordiagram

EC-arbete

$$dW_{EC} = - F_{Ex} dx$$

$$P_{ex} = \frac{F_{Ex}}{A}$$

$$dW_{EC} = - P_{ex} A dx \Rightarrow dW_{EC} = - P_{ex} dV$$

reversibel process - ser till att gasen hela tiden följer idealgaslagen.

langsam process \Rightarrow mer arbete

entalpi, flödesarbete!

31/8

F2

"Termodynamikhens 1:a huvudsats" / "energibalanser" se E/L kap 2.

"Energi kan ej förstöras utan bara omvandlas mellan olika former"

Grund för det mestra i fortsättningen finns i pärmen insida

Bakgrund:


B1: System

B2: Arbete

B3: Värme

<u>W</u>	[J]
$\dot{W} = \frac{dW}{dt}$	[J/s = W]
W	[J/kg]
\dot{W}	[W/kg]

B1)



systemgräns. (kan vi välja för att få
"behöva" uttryck/formler.)

Konvention (EL)

Arbete (W, enhet J) och värme Q (enhet J)

har positivt tecken innebär "tillförs systemet"

negativt tecken innebär "avgetts från systemet"

B2) Olika former av arbete

a) expansion/contraction work el. volymändringsarbete

Uppstår bara när systemets volym ändras!

$$\int dW = - \int P \cdot A \cdot dx \Rightarrow W_{EC} = - \int P dV \quad (\text{ehv. 2.3})$$

$$(W = F \cdot s \quad P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = P \cdot A)$$


b) Shaft work - tekniskt arbete - W_s

2 : 8 omrörare

systemgräns.

ex) omrörare i tank

turbin i vattenkraftverk.



(neg tecken, ut ur systemet)


TVÅ typer av system.

slutet: Ingen massa förs genom systemgräns.

Öppet: Massa förs genom systemgräns.

c) Flow work - inshjutnings- / utshjutningsarbete

Förehommer bara för öppna system.




ex 2.2

Bohens exempel är viktiga/centrala

S.42

Studera noga! Räkna igenom! Fråga!

Är arbete en tillståndsstyrhet? (Förändringen av arbete oberoende av väg)
dvs är arbetet oberoende av vägen?



Givet: Ideal gas $PV = nRT$ $\{n = 1.2 \text{ mol}$ $\Rightarrow V_1 = 14.865 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$

1 → 2

$$T_2 = T_1 \quad V_2 = 2V_1 \quad \{ T_1 = 298 \text{ K}$$

$$W_{\text{EL}} = - \int P dV = - \int n R T_1 dV \quad P_1 = 0.2 \text{ MPa}$$


$$= -nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = -nRT_1 \ln \frac{2V_1}{V_1} = -2061 \text{ J}$$

$$2 \rightarrow 3 \quad W_{EC} = - \int_{V_2}^{V_3} P_2 dV = - P_2 (V_3 - V_2) = 1487 \text{ J} \quad PV = nRT$$

$$P_2 V_2 = P_1 V_1 \Rightarrow P_2 = 0.1 \text{ MPa} \quad 3 \rightarrow 1 \text{ Isohor} \Rightarrow W_{EC} = 0$$

$\sum W_{EC} \neq 0 \Rightarrow$ arbete inte tillståndssturhet!

B3. Värme



värme förs över i en systemgräns

värme är inte en egenskap hos ett system!

Här $Q_2 < 0$ eftersom $T_1 > T_2 \Rightarrow Q_2 > 0$


$Q_2 = -Q_1 \quad \frac{dU_1}{dt} = \dot{Q}_1$ tillförd värme / tidsenhet

$\frac{d}{dt}$ derivata m. minustecken $\Rightarrow U_1$ minshar

Öhning inre energi / tidsenhet. systemet isolerat \Rightarrow temperaturn stabill
minshning totalt.

ENERGIBALANSEN

boken fig 2.5



Achumulering av energi
inom systemgräns
(per tidsenhet) (1)

= tillfört i förlopp - bortfört i
förlopp (2)

+ expansion/contraction +

\dot{W}_{EC}

tillförd värme + tekniskt arbete +

\dot{Q}

\dot{W}_S

inshjutning / utshjutning (4)

(1) ENERGI

Inre energi $U = mU$

kinetisk energi mu^2 $u = \text{hastighet m/s}$

lägesenergi $\frac{1}{2}mgz$ ($z = \text{höjd i m}$) i bohen $g_c = 1$ i SI-systemet.

$$\text{Term (1)}: \frac{d}{dt} \left(m \left(U + \frac{u^2}{2} + gz \right) \right)$$

$$(2) \sum_{i=\text{inlopp}} [U + \frac{u^2}{2} + gz] \dot{m}_i^{in} - \frac{dm}{dt}$$

$$(3) \sum_{j=\text{utlopp}} [U + \frac{u^2}{2} + gz] \dot{m}_j^{ut}$$

$$(4) \text{Från (2.4)} \quad \dot{W}_{\text{flow}} = \sum_{\text{inlopp}} (PV)_i \dot{m}_i^{in} - \sum_{\text{utlopp}} (PV)_j \dot{m}_j^{ut}$$

(4) slås ihop med (2), (3)

$$\sum_{\text{inlopp}} [(U + PV) + \frac{u^2}{2} + gz] \dot{m}_i^{in}$$

Definition ENTALPI $H = U + PV$

(2.27), 2.28 + pärmens insida

exempel på förenklade former

a) slutet system (inget utlopp, inget inlopp)

Kinetisk och lägesenergi försumbara \Rightarrow

$$\frac{dU}{dt} = Q + W_S + W_{EC} \quad (2.17)$$

$$\text{Integrera från } t_1 \text{ till } t_2 \quad \boxed{\Delta U = Q + W_S + W_{EC}} \quad \text{ty } Q = \int_{t_1}^{t_2} \dot{Q} dt$$

b) "steady-state" — "konstant i tiden"

\Rightarrow ingen accumulation, antag ett inlopp och ett utlopp $\Rightarrow \dot{m}_{in}^{in} = \dot{m}_{out}^{out} = \dot{m}$

$$0 = [U + PV]_{H}^{in} \cdot \dot{m} - [U + PV]_{H}^{out} \dot{m} + Q + \dot{W}_s$$

$$\Rightarrow 0 = \dot{m}(H^{in} - H^{out}) + Q + \dot{W}_s \quad \text{Låt } \Delta H = H^{out} - H^{in}$$

$$\Rightarrow 0 = -\Delta H \cdot \dot{m} + Q + \dot{W}_s$$

$$\text{Integrera från } t_1 \text{ till } t_2 \text{ och dividera med } m = \int_{t_1}^{t_2} \dot{m} dt = \int dm dt$$

$$\Rightarrow 0 = -\Delta H + Q + W_s \quad (2.26)$$

Beräkningsstöd (mer komplett senare i kurserna) E/L

Beräkning av ΔH och ΔU

$$\text{Definitioner: } C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \xrightarrow[V \text{ konstant}]{\text{värme-}} \text{värme-} \xrightarrow{\text{hupaket}} \text{hupaket} \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \xrightarrow[P \text{ konstant}]{\text{värme-}} \text{värme-} \text{hupaket}$$

För idealgas gäller $U = f(T) \quad C_p = C_v + R \quad \Delta H = \Delta U + R \Delta T$

(definitionen märkt ig gäller endast idealgas)

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_v(T) dT \quad (\text{exakt för idealgas})$$

$$\text{ty } H = U + PV$$

$$PV = RT$$

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T) dT \quad \text{exakt för idealgas och för realgas om } p = \text{konstant}$$

se appendix E

OBS! Väldigt fel om fasändring mellan T_1 och T_2

För vätsha när $T/T_c \lesssim 0.75$

kritisk temperatur.

$$\text{gäller } \Delta V \propto \int_{T_1}^{T_2} C_p dT + V \Delta P$$

$$\Delta U = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - V \Delta P =$$

F.3 2/9-10

csvread('...dat') tänk på enheter!

loglog

linespec

legend

rep: 1:a huvudsatsen (1HS)

stulet system

$$\Delta U = Q + W \quad (2.16)$$

stabilt flöde


$$\Delta H = Q + W_s \quad W_s \text{ axelarbete} \quad (2.26)$$

entalpi: $H = U + PV$ (inre energi + tryck * volym)

U, H tillståndsfunktioner. (ändring beror bara uv tillståndet efter och före)

Q, W inte tillståndsfunktioner (beror på hur sfer)

$P = \text{konstant}$


$$\Delta U = Q + W_{EC}$$
$$dW_{EC} = -PdV \quad (\text{ej def, men får användas som det})$$

$$P = \text{konst} : W_{EC} = -P\Delta V$$

$$U_2 - U_1 = Q - P\Delta V = Q - P(V_2 - V_1)$$

$$U_2 + PV_2 - (U_1 + PV_1) = Q \quad \Leftrightarrow H_2 - H_1 = Q, \Delta H = Q \quad (\text{vid konstant tryck!})$$

värme tillförd motsv. ändring av systemets totala entalpi

värmekapacitet

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \quad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

entropi växer för alla processer.


$$V = \text{konst.} \Rightarrow Q = \Delta U$$

$$P = \text{konst} \Rightarrow Q = \Delta H = \Delta(U + PV) = \Delta U + \Delta PV$$

$$C_P > C_V \quad (\text{i flesta fall})$$

$$\text{ideal gas: } C_P = C_V + R \quad (2.31)$$

Antalet mikrotillstånd



$\Delta x \propto \text{volym } V$

nonconfigurationscell $V_{\text{cell}} = (\Delta x)^3$

$$\Delta x \propto \lambda \propto 1/mV \quad \Delta x \propto \frac{1}{\sqrt{mF}} : V_{\text{cell}} \propto (mT)^{-3/2}$$

antal
celler

$$N_{\text{cell}} = V / V_{\text{cell}}$$

Lägg ut molekyler


1 molekyl V / V_{cell} sätt

2 molekyler $(V / V_{\text{cell}})^2$ sätt

N molekyler $(V / V_{\text{cell}})^N$ sätt

Antalet mikrotillstånd : "lilla p" = KV^N

Gasexpansion (1 mol)



hövoten mellan antalet mikrotillstånd

$$P(2V) = 2^N = 2^{6.022 \cdot 10^{23}} \approx 10^{1.8 \cdot 10^{23}}$$

Spontan process: sluttillståndet mer sannolikt än det ursprungliga tillståndet.

Entropi (statistisk)

$$S = k_B \ln P$$

spontan process $\Delta S > 0$

Isoterm expansion av ideal gas

$$n = 1 \text{ mol. } (N = N_A)$$

$$p_i = KV_i^{N_A}$$

$$p_f = KV_f^{N_A}$$

$$\frac{p_f}{p_i} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{N_A}$$

$$\ln p_f - \ln p_i = N_A \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

$$k_B \ln p_f - k_B \ln p_i = \underbrace{\frac{N_A n_b}{V_f}}_{S_f} \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

$$\Delta S = R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \quad (3.5)$$

$$PV = RT \text{ (ideal gas)} \Rightarrow V = \frac{RT}{P} \leftarrow \text{trych!}$$

$$\Delta S = R \ln \frac{P_f}{P_i} = R \ln p_f - R \ln p_i = -R(\ln p_f - \ln p_i) = -R \ln \frac{p_f}{p_i} \quad (3.6)$$

entropi: mätt på antalet sätt som den tillgängliga energin kan lagras i ett system.

när energin ökar ökar antalet möjligheter

Låg temperatur \Rightarrow energin ökar snabbt

$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dU} = \frac{dS}{dQ_{rev}}$$

$$\frac{dS}{T} = \frac{dQ_{rev}}{T} \quad dS > \frac{dQ}{T} \quad \text{likt om processen reversibel.}$$

värme kan ej av sig själv röra sig från en hällare till en varmare kropp
värme kan inte kvantitativt omvandlas till arbete.

entropi är en tillståndsfunktion, dvs ΔS är oberoende av vägen.

Entropiändring smf. 1 s.34 , EL. s.101 $(/G)$

$$\Delta S = S(T_2, P_2) - S(T_1, P_1) = \underbrace{S(T_2, P_2) - S(T_1, P_1)}_{\text{isoterm } \Delta S_A} + \underbrace{[S(T_1, P_2) - S(T_1, P_1)]}_{\text{isobar } \Delta S_B} = \Delta S_A + \Delta S_B$$

$$\Delta S_A = \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_{T=T_1} dP$$

$$\Delta S_B = \int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P=P_2} dT$$

ΔS_A (isoterm)

utnyttja att $U = U(T)$ för en ideal gas (molekylema har var och en sitt värde)

1:a HS $dU = dQ + dW$ aldrig med varandra)

2:a HS $ds = dQ/T$ (reversibel, endast), då ty tillståndsfslt
 $dW = -PdV$ (EC-arbete)

$$\Rightarrow dU = Tds - PdV$$

$$H = U + PV$$

$$dH = dU + PdV + VdP$$

$$= Tds - PdV + PdV + VdP = Tds + VdP$$

$$\text{ideal gas: } H = U(T) + RT = H(T)$$

$$PV = RT$$

$$\text{isoterm: } dH = 0 \quad (\text{varför?})$$

$$\Rightarrow Tds = -VdP$$

"Dela med TdP " $\Rightarrow \left(\frac{ds}{dP}\right)_{T, \text{isoterm}} = -\frac{V}{T} = -\frac{R}{P}$

$$\Delta S_A = -R \int_{P_1}^{P_2} \frac{dP}{P} = -R \ln \left| \frac{P_2}{P_1} \right| \quad \text{EL s. 94}$$

$$\Delta S_B \text{ (isobar)} = 0$$

$$dH = Tds + VdP = Tds \quad \text{"Dela med } dT \text{"} \quad \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = T \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_P$$

$$= \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_P = C_p \quad C_p \text{ är temp. beroende}$$


$$\Delta S_B = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT \approx C_p \int_{T_1}^{T_2} dT = C_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \quad \text{EL s. 98.}$$

om svagt T-beroende

6/9

Rähneövning


T6. EPI2.



$$\frac{d}{dt} \left[m \left(\frac{H + U^2}{2g_c} + \frac{gz}{g_c} \right) \right] = \sum_{in} \left[\frac{H + U^2}{2g_c} + \frac{gz}{g_c} \right] - \sum_{out} \left[\frac{H + U^2}{2g_c} + \frac{gz}{g_c} \right]$$

$$\frac{d}{dt} (mU) = -H \dot{m}_{ut} + \underline{Q}$$

EP 2.7



$$\frac{d}{dt} (mU) = -H \dot{m}_{ut} + \underline{Q}$$

E2.11.




$$P_1 = 10 \text{ bar} = 10^6 \text{ Pa} \quad R = 8.314 \text{ J/Kmol}$$

↓ adiabatisk $\underline{Q}=0$ $T_1 = 600 \text{ K}$

$$V_1 = \frac{NRT}{P_1} = \frac{2 \cdot 8.314 \cdot 600}{10^6} = 9.977 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

(2)



$$P_2 = 1 \text{ bar}$$

$$T_2 = 310.8 \text{ K}$$

↓ isobar

$$V_2 =$$

(3)



$$V_3 = V_1$$

$$T_3 = T_1 = 600 \text{ K}$$

$$P_3 =$$

energibalans $\Delta U = \underline{Q} + \underline{W}_{EC}$

1 → 2 EB: $\underline{\Delta U} = \underline{W}_{EC}$

$$W_{EC} = - \int P dV \quad (\text{EL 2.3})$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad \Delta U = C_V \int_{T_1}^{T_2} dT \quad T_2 ?$$

$$C_V = \int \frac{1}{T} dT = -R \int \frac{1}{V} dV$$

$$\frac{P}{V} = \frac{RT}{V} \quad \text{ex. 2.9 i EL}$$

$$C_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = -R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$\left(\frac{C_p}{R} \right)_{M_2} = 3.5$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{C_V+1}{R}} = \frac{P_2}{P_1} \quad T_2 = 310.8 \text{ K}$$

$$1 \rightarrow 2 \quad \Delta U = W_{EC} = n C_v \int_{T_1}^{T_2} dT = 7 \cdot 7,5 (310,8 - 600) \cdot 8,314 = -1210046 \text{ J}$$

$C_p = C_v + R$

$$\frac{C_p}{R} = \frac{C_v + R}{R} = \frac{C_v}{R} + 1 = 7,5 + 1 = 8,5$$

$$2 \rightarrow 3 \quad \Delta U = Q$$

$$\Delta U = n C_v (T_3 - T_2) = 12.024 \text{ J} = Q \quad W_{EC} = 0$$

$$3 \rightarrow 1 \quad \text{EB: } \Delta U = Q + W_{EC} = 0 \quad \text{ty T konstant}$$

$$W_{EC} = - \int P dV = - RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} \quad V_3 = V_2 = \frac{nRT}{P} = \frac{2 \cdot 8,314 \cdot 310,8}{105} = 9,0517 \text{ m}^3$$

$$W_{EC} = - \int P dV = - RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} \quad V_3 = V_2 = \frac{nRT}{P} = \frac{2 \cdot 8,314 \cdot 310,8}{105} = 0,0517 \text{ m}^3$$

$$= -16,4 \text{ J} \quad Q = -W_{EC} = 16,4 \text{ J}$$

$$\text{Totalit } Q_{\text{tot}} = Q_{2 \rightarrow 3} + Q_{3 \rightarrow 1} = 12.024 - 16,4 = 11.857 \text{ J}$$

~~energi - förmåga att utföra arbete~~

~~potentiell energi - arbete som härs. Flytta två kroppar närmare el. längre ifan varandra.~~

~~enhopi - för att rähma med förslusar i förmåga att utföra omönelbart arbete.~~

~~jömvikt - ingen drivande kraft för förändring av systemet~~

~~Steady-state: öppna system, massflödet summa; ingen åkumulatora
kinetisk energi enda energiformen för ideal gas~~

~~C_v = värmekapacitet - proportionalitetskonstant mellan temperatur och inre energi.~~

~~inre energi beror endast av temperatur för en ideal gas.~~

~~saturation condition = mättad skickstånd = tillstånden där två faser samexistera~~

~~critical point: identisk gas och vätska~~

~~Quality: massprocenten av änga/vätska i en blandning.~~

Ex. 1.3

F4 7/9-10

Anv. av energi- och entropibalanser

Energibalans (försumma kinetisk och potentiell energi)

$$\frac{d(mU)}{dt} = \sum_i H_i^{\text{in}} m_i^{\text{in}} - \sum_j H_j^{\text{ut}} m_j^{\text{ut}} + \sum_{\text{ytor}} \dot{Q} + W_{\text{el}} + W_s$$

$$H = U + PV$$

inre energi

Entropi S

Klassisk definition

$$dS = dQ_{\text{rev}}$$

T_{sys}

$$\frac{dS}{dQ} = \frac{1}{T}$$

temp. vid värmeöverföryngsytan

Entropibalans

gradienter, turbulens etc.

Achumulerat = tillfört - bortfört + genererat svårberäknlig

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i S_i^{\text{in}} m_i^{\text{in}} - \sum_j S_j^{\text{ut}} m_j^{\text{ut}} + \sum_{\text{ytor}} \dot{Q} + \dot{S}_{\text{gen}} \quad (2)$$

T_{sys} vid just den ytan

Användning

a) För analys av system

Beräkna S_{gen} mha. 2

S_{gen} > 0 \Rightarrow "förluster" i systemet (mer oordning)

S_{gen} = 0 \Rightarrow ideal-förlustfri

S_{gen} < 0 \Rightarrow omöjligt, bryter mot termodynamikens andra huvudsats!


b) För att finna en förlustfri utformning eller "termodynamiskt bäst möjliga utformning"

Utgå från att S_{gen} = 0 och använd (2) (kan beräkna ohänd storhet fr.)

ex) E/L 2.12 och 3.9.

Strypventil

uppgift: reglera tryck eller flöde.



om steady-state + liten hastighetsändring.
inget tillfört arbete
ingen tillförd värme

Energibalans

steady state

$$0 = H_1 \cdot m - H_2 \cdot m + 0 \Rightarrow H_1 = H_2, \text{ dvs } \Delta H = 0 \quad \leftarrow \text{VINT!}$$


Entropibalans

$$0 = s_1 \dot{m} - s_2 \dot{m} + 0 + s_{gen} \quad \begin{matrix} \text{troligt}>0 \\ \text{turbulens etc.} \end{matrix}$$

$s_{gen} = m \Delta s$ s_{gen} troligtvis >0 pga turbulens vid strypningen.

Han förlusten undvikas?

Ja, ibland, med speciellt utformat munstycke.



$$\dot{s}_{gen} = 0 \Rightarrow \Delta s = 0$$


Energibalans:

$$0 = \dot{m} \left(H_1 + \frac{U_1^2}{2} \right) - \dot{m} \left(H_2 + \frac{U_2^2}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{U_2^2 - U_1^2}{2} = -\Delta H \quad U = \text{strömningshastighet}$$

exempel "nedhyllning" "nästan" samma som E-L. 3.12. a)

se också EIL 2.12.



uppgift a) Hur stor är hyleffekten som behövs?

b) Hur varmt blir hyrvattnet? c) Är nedhyllningen förlustfrei?

Betrakta ett system i fallet:

energibalans:

$$(B) \dot{0} = \dot{m}_B H_B^{in} - \dot{m}_B H_B^{ut} + \dot{Q}_B \quad (1)$$

$$(A) \dot{0} = \dot{m}_A H_A^{in} - \dot{m}_A H_A^{ut} + \dot{Q}_A \quad (2)$$

$$(A+B) \dot{0} = \dot{m}_A H_A^{in} + \dot{m}_B H_B^{in} - \dot{m}_A H_A^{ut} - \dot{m}_B H_B^{ut} + \dot{0} \quad (3)$$

Anslag $P \approx$ konstant + ingen fusändring.

$$dH = C_p dT \quad (\text{om } C_p \approx \text{konstant}) \Rightarrow \Delta H = C_p \Delta T. \quad (4)$$

$$\text{sätt in i (1)} \Rightarrow \dot{Q}_B = \dot{m}_B (H_B^{ut} - H_B^{in})$$

$$\begin{array}{c} 5 \text{ kg/s} \\ \downarrow \\ 60 \end{array} \underbrace{C_p (T_B^{ut} - T_B^{in})}_{-150} \approx -31,4 \text{ kW}$$
$$2,51 \cdot 10^3 \text{ J/kg}\text{K}$$

b) Sökt är T_A^{ut}

$$(3) + (4) \text{ ger } \dot{0} = -\dot{m}_A (C_p (T_A^{ut} - T_A^{in})) - \dot{m}_B (T_B^{ut} - T_B^{in})$$

$$\Rightarrow T_A^{ut} \approx 70^\circ\text{C} \Rightarrow \text{oh att anta ingen fusändring.}$$

c) Förlustfri nedhylning? hitta entropibalansen.

entropibalans (system A+B)

$$\Delta S_A = S_A^{ut} - S_A^{in}$$

$$\dot{0} = -\dot{m}_A \Delta S_A - \dot{m}_B \Delta S_B + \dot{S}_{gen} \quad (5)$$

$$\text{def: } dS = \frac{dQ}{T} = \{ \text{energibalansen} \} = \frac{dH}{T} = C_p \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S = \int_{T_{in}}^{T_{ut}} \frac{C_p}{T} dT = C_p \ln \frac{T_{ut}}{T_{in}} \quad (6)$$


$$(6) \Rightarrow \Delta S_B = -0,7616 \text{ J/kgK}$$

$$\Delta S_A = 0,5881$$

$$(5) \Rightarrow \dot{S}_{gen} = -\frac{5}{60} \cdot 0,7616 + \frac{10}{60} \cdot 0,5881 \text{ J/K} \approx 34,5 \text{ W/K}$$

Vår för? > 0 dvs förluster. ta hjälp av "enhet möj. ex."

E/L ex. 37



HÄR

Låt \dot{Q}_H vara värme in till system H,
 \dot{Q}_C till system C.

oändl. stor
klump.

$$(H) \frac{dS_{H+}}{dT} = \frac{\dot{Q}_H}{T_H} + \dot{S}_{gen}$$

(entropi
värmen)

öga inga graderar mn.

För system W

inget ändrar sig i tiden. $\frac{dS_W}{dT} = -\frac{\dot{Q}_H}{T_H} - \frac{\dot{Q}_C}{T_C} + \dot{S}_{gen}$


Energibalans för $H+C+W \Rightarrow \dot{Q}_H = -\dot{Q}_C$

$$\Rightarrow \dot{S}_{gen} = \frac{\dot{Q}_H}{T_H} \left(\frac{1}{T_H} - \frac{1}{T_C} \right) < 0 \quad \text{Tecken? Antag } T_H > T_C$$

Entropi genereras \Rightarrow "förlust" och öhur med öhundel ΔT .

temp. skillnad mellan H och C \Rightarrow förluster, minskar temp. skillnad \Rightarrow minskar förluster

Kan temperaturskillnaden utnyttjas för att få ut "nägot nyttigt", dvs arbete?



Bäst möjliga då $\dot{S}_{gen} = 0$

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{\dot{Q}_H}{T_H} - \frac{\dot{Q}_C}{T_C} = 0 \Rightarrow \dot{Q}_C = -\frac{T_C}{T_H} \dot{Q}_H$$


energibalans $-\dot{Q}_H - \dot{Q}_C + \dot{W}_s = 0 \Rightarrow \dot{W}_s = \dot{Q}_H \left(1 - \frac{T_C}{T_H} \right)$ Bäst möjliga

Termisk verhningsgrad

$m = \text{utfört arbete}$

tillförd värme (vid hög temp)

$$-\frac{\dot{W}_s}{\dot{Q}_H} = \frac{\dot{W}_s}{\dot{Q}_H} =$$




VINTIGT RESULTAT

Om vi lyckas åstadkomma en "förlustfri" process, så kan max
 $[1 - \frac{T_c}{T_h}] \cdot 100\%$ av tillförd värme omvandlas till arbete.


F5. Omvandling värme \leftrightarrow arbete, teori/praktik

Teori \rightarrow praktik




Carnotmaskin E.L. 3.5.

En mycket vanlig process/cykel för omvandling värme \rightarrow arbete
 är Rankine-cykeln
 / Angräfts-cykeln



Hur beskrivs en turbin (och en pump) (betydligt lägre tryck)
 termodynamiskt?



(kan betraktas som isolerad - s.k. förluster)

Förutsättning: steady-state, $Q = 0$

$$EB: 0 = \dot{m} H^{in} - \dot{m} H^{ut} + \dot{w}_s \Rightarrow \dot{w}_s = \dot{m} \Delta H$$

entropibalans

$$0 = \dot{m} s^{in} - \dot{m} s^{ut} + \dot{s}_{gen}$$

Sum referens (och som beräkningsväg) - ideal process:

Antag $\dot{s}_{gen} = 0 \Rightarrow \Delta s = 0$ (ideal turbin/expansion)

För att beskriva den verhliga turbinen inför vi en verhningsgrad:

$$\eta = \frac{-\dot{W}_{verhlig}}{-\dot{W}_{ideal}} = \frac{\Delta H_{verhlig}}{\Delta H (\Delta s=0)} = \frac{H^{ut} - H^{in}}{H^{ut} (\Delta s=0) - H^{in}}$$

OBS! P^{ut} (verhlig) = P^{ut} ($\Delta s=0$) dvs trycket samma.

Beräkningsgång (allmänt - gäller även om vi inte har idealgas och vattenänga är inte särskilt ideal !!)

Givet: (vanligtvis) $P^{in}, T^{in}, P^{ut}, \underline{M_T} \rightarrow$ ofta tillverkardata.

a) H^{in} och s^{in} fås ur tabell / diagram / ekvation för aktuellt medium (oftast vattenänga)

b) Beräkna tillståndet efter ideal expansion

$$T^{ut} = T^{in} \quad P^{ut} = P^{in} \Rightarrow \text{tabell / diagram} / \dots \quad H^{ut}$$

S_C^{prim}
 S_C^n står för ideal


c) Beräkna verhlig entalpiändring mha. verhningsgrad.

$$\Delta H = \eta_T (H^{ut} - H^{in})$$


d) $\dot{W}_s = \dot{m} \Delta H$

PUMP

I princip samma ekvationer för pump som för turbin.




$$\eta_p = \frac{\dot{W}_{ideal}}{\dot{W}_{real}} = \frac{\Delta H (\Delta s=0)}{\Delta H \text{ (verhlig)}}$$



radiator

arbete \rightarrow Värme



Beskrivs och visar ett kylslup.

(~~kondensator~~) / förvärmare

$$\dot{Q}_c = m(H_1 - H_2) \Rightarrow \dot{Q}_c = m(H_2 - H_1)$$

kondensator

$$\dot{Q}_H = m(H_4 - H_3)$$

kompressor (samma chv. som pump)

$$\dot{Q} = mH_2 - mH_3 + \dot{W}_s \Rightarrow \dot{W}_s = m(H_3 - H_2)$$


Stryppning:

$$H = \text{konstunt} \Rightarrow H_1 = H_4$$

Godhetstal

coefficient of performance (COP)

$$\text{COP} = \frac{\text{levererad Värme}}{\text{tillfört arbete}} = \frac{-\dot{Q}_H}{\dot{W}_s} = \frac{-m(H_4 - H_3)}{m(H_3 - H_2)}$$



Vad är max möjlig COP? (Värme tas upp vid T_c och lämnas vid T_h)


energibalans

$$\dot{Q} = \dot{Q}_H + \dot{Q}_c + \dot{W}_s \Rightarrow \dot{W}_s = -\dot{Q}_H - \dot{Q}_c$$

entropibalans:

$$\dot{Q} = \frac{\dot{Q}_H}{T_h} + \frac{\dot{Q}_c}{T_c} + \dot{S}_{gen}^0 \Rightarrow \frac{\dot{Q}_c}{\dot{Q}_H} = -\frac{T_c}{T_h}$$

$$\text{COP} = \frac{-\dot{Q}_H}{\dot{W}_s} = \frac{-\dot{Q}_H}{-\dot{Q}_H - \dot{Q}_c} = \frac{1}{1 + \frac{\dot{Q}_c}{\dot{Q}_H}} = \frac{1}{1 - \frac{T_c}{T_h}} = \frac{T_h}{T_h - T_c}$$




$$COP = \frac{T_H}{T_H - T_C}$$

I.E.L härlecs COP för en hylprocess

$$COP(\text{hylprocess}) = \frac{\text{upptagen väärme}}{\text{Tillfört arbete}} = \frac{Q_C}{W_S} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

värmepump



$$\Delta U = \Delta H - \Delta Q$$

9/9 F6

$$S = k_B \ln P \quad \text{statistisk def.}$$

$$\frac{dS}{T} = \frac{dQ_{rev}}{T} \quad \text{klassisk def.}$$

spontan process $\Delta S > 0$

reversibel process -ändligt långsam

cyclisk process $\Delta S = 0$ (börar)

reversibel adiabatisk process: $\Delta S = 0, (Q = 0)$

reversibel fusionsvandling: $\Delta S = \Delta H / T$

$$dH = d(U + PV) = dU + PdV + VdP = dQ + VdP = dQ \quad \text{vid konstant } P$$

LÄS SJÄLV! Introduktion till reala gaser.

Isobar entropiändring

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P dT \quad \dots \quad dH = T dS + VdP$$
$$+ \quad \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$
$$S(T) - S(0) = \int_0^T \frac{C_P}{T} dT$$

Fusionsvandlingar (rev, (T, P) konstant)

$$\frac{dS}{T} = \frac{dQ}{T} \quad dH = dQ + VdP = dQ \quad \Delta S = \frac{\Delta H}{T}$$

isobar entropi

$$S(T) = S(0) + \int_0^T C_P dT + \sum_i \Delta_{trs,i} H$$

Skriv in i boken!

Debyes T^3 -lag

$$C_P = aT^3 \quad \text{då } T \rightarrow 0$$

Dvs om C_P är häng ned till T_0 , ges entropibidraget mellan 0 och T_0 av

$$S(T_0) - S(0) = C_P(T_0)$$

3:e HS


entropin för perfekt kristall = 0 vid $T=0$

Fasomvandlingar vid jämvikt!

Välj en reversibel väg.

Ex) $B(l) \rightarrow B(g)$

Beräkna ΔS vid (T, P)



$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$$

$$\Delta S_1 \approx 0 \quad (\Delta S_1 \ll \Delta S_2, \Delta S_3)$$

$$\Delta S_2 = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{T}, \Delta S_3 = -R \ln \frac{P}{P^*} \quad (\text{approximerat som ideal gas})$$

fasomvandlingar måste behandlas vid jämvikt

partiella derivator smt 2 s.13-15

ex) $U = U(V, T)$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT$$

konstant V $T_1 = U(T_1)$

$$T_2 = U(T_2)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \approx \frac{U(T_2) - U(T_1)}{T_2 - T_1} \quad \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{U(T + \Delta T) - U(T)}{\Delta T}$$

$$T_1 = T \quad T_2 = T + \Delta T$$

$$U(T + \Delta T) = U(T) + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \Delta T$$

$$dU = U(T + \Delta T) - U(T) = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \Delta T$$

dU och dH (slutet system)

1:a HS. $dU = dQ + dW$

DEF: $H = U + PV$

Rev. EC-arbete $dW = -PdV$

$$dH = dU + PdV + VdP$$

$$\Rightarrow dU = dQ - PdV$$


$$= dQ - PdV + PdV + VdP$$

2:a HS reversibel process

$$= dQ + VdP = TdS + VdP$$

$$ds = \frac{dQ}{T} \quad dU = Tds - PdV$$

A och G (A & J s. 284)



$$dS_{\text{surr}} = -\frac{dQ}{T} \quad \text{spontan process: } d(S + S_{\text{surr}}) \geq 0$$
$$dS - dQ \geq 0$$

$$dU = dQ - PdV$$

$$dH = dQ + VdP$$

konst. T, V.

$$\frac{dS - dU}{T} \geq 0 \quad -TdS + dU \leq 0$$
$$d(U - TS)_{TV} \leq 0$$

$$dH = dQ + VdP$$

konst T, P

$$dS - \frac{dH}{T} \geq 0 \quad -TdS + dH \leq 0$$

$$d(H - TS)_{T,P} \leq 0$$

$$A \approx U - TS$$

$$G \approx H - TS$$

$$dU, dH, dA, dG$$

$$dU = TdS - PdV$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$A = U - TS$$

$$dA = dU - TdS - SdT$$

$$= TdS - PdV - TdS - SdT = - SdT - PdV$$

$$G = H - TS \quad dG = dH - TdS - SdT$$

$$= TdS + VdP - TdS - SdT = - SdT + VdP$$

spontan process om

det maximala utvinnbara arbetet inhl.

lös Smf.

U, H, A, G tillståndsfunktioner

En maxwellrelation

$$dA = -SdT - PdV$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S \quad \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial V \partial T} = \left[\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_V \right]_T = \left(-\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial T \partial V} = \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_T \right]_V = \left(-\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

De blandade andradervatorna är lika

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

Tryckberoende hos H

$$dH = TdS + VdP$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T + V = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\text{Maxwell: } \left(-\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad \text{Testa med } PV = RT$$

Tryckberoenden reala gaser

$$PV = RT + BP$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad V = \frac{RT}{P} + B \quad \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P} + \frac{dB}{dT}$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = \frac{RT}{P} + B - T \left(\frac{R}{P} + \frac{dB}{dT} \right) = B - T \frac{dB}{dT}$$

$$\Delta H = \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP = \left(B - T \frac{dB}{dT} \right) \int_{P_1}^{P_2} dP$$

$$(25) \quad \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \quad \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -\frac{RT}{P^2}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = -T \left(\frac{R}{P} + \frac{dB}{dT} \right) - P \left(-\frac{RT}{P^2} \right) = -\frac{RT}{P} - T \frac{dB}{dT} + \frac{RT}{P} = -T \frac{dB}{dT}$$

process spontan eller ej?
inför G .

$$\Delta U = \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T dP = -T \frac{d\beta}{dT} \Delta P$$

$$\text{alt. } H = U + PV \quad \Delta(H) = \Delta(U) + \Delta(PV) = \Delta(U) + \Delta(P) + \Delta(V) = \Delta(U) + \beta \Delta P$$

$$dG = -SdT + VdP$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = V$$

$$PV = RT + \beta P, \quad V = \frac{RT}{P} + \beta$$

$$\Delta G = \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T dP = \int_{P_1}^{P_2} V dP = R T \int_{P_1}^{P_2} \frac{dP}{P} + \beta \int_{P_1}^{P_2} dP = R T \ln \frac{P_2}{P_1} + \beta \Delta P$$

Molvolum V (V_m)

$$\rho = \frac{M}{V} \quad n = \frac{m}{M} \Rightarrow \rho = \frac{nM}{V} = \frac{M}{V/n} = \frac{M}{V}, \quad V = \frac{M}{\rho}$$

OBS! M anges ofta i gmol^{-1}

γ kompressibilitetsfaktur

$$3.66 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 \quad \rho_{\text{fratten}} = 992.2 \text{ kg/m}^3 \quad 992.2 \cdot 3.66 \cdot 10^{-4} \approx 0.363 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \Delta H = 992.2 \cdot 3.66 \cdot 10^{-4} \cdot (173.173 - 145.41781) = 10.08 \text{ kW}$$

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_H}{P_{\text{el}}} \approx 3.08$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} C_p \Delta T_H = 992.2 \cdot 3.66 \cdot 10^{-4} \cdot 1004 \cdot 4175 \approx 10.07 \text{ kW}$$

$$\text{COP}_{C_1} = \frac{T_H}{T_H - T_C} = \left\{ \text{tabell} \right\} = \frac{315.15}{315.15 - 260.65} \approx 5.78$$

$$T_H = T_{\text{KNO}} = 42^\circ \text{C} = 315.15 \text{ K}$$

$$T_C = T_{\text{FÖRINK}} = -12.5^\circ \text{C} = 260.65 \text{ K}$$

$$0.05 \approx 7.64 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\frac{0.05}{71} \cdot 1085 \approx 0.76 \text{ kg/s}$$

$$\eta_c = \frac{\text{COP}}{\text{COP}_{C_1}} \approx 0.53$$

$$\dot{Q}_c = \dot{m}_w \Delta H_c = \dot{m}_{\text{av}} C_p \Delta T : 0.72 \cdot 3.3 \cdot (-2.42) \approx -5.75 \text{ kJ}$$

eg 1085 kg/m³

$$\dot{m}_{\text{av}} = 0.1 \approx 7.2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \quad \rho = (1000 \text{ kg/m}^3)$$

$$T_{\text{ut}} = 4.04^\circ \text{C}, T_{\text{in}} = 6.46^\circ \text{C}$$

$$H(S) - H(0) = 21.02 \text{ kJ/kg} \quad 21.02 \cdot 4.04 \approx 16.98416 \text{ kJ/kg} = H(4.04)$$

$$H(10) - H(S) = 21 \text{ kJ/kg} \quad \frac{21}{S} \cdot 1.46 + H(S) = 27.152 \text{ kJ/kg} = H(6.46)$$

$$0 = \dot{Q}_c + P_{\text{el}} - \dot{Q}_H + X = 5.75 + 3.2727 - 10.07 + X \Rightarrow X \approx 1.05 \text{ kJ}$$

$$3 \approx 0.1027 \text{ varv/s}$$

$$\frac{3}{29.2} \approx 0.09 \text{ kW}$$

$$0.03 \text{ m}^3/84 \text{ s} \approx 3.57 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0.35 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m}_w C_p \Delta T_H = 0.35 \cdot 4.175 \cdot (40.72 - 34.64) \approx 8.9 \text{ kW}$$

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_H}{P_{\text{el}}} \approx 2.36$$

$$\text{COP}_{C_1} = \frac{T_H}{T_H - T_C} = \frac{(41.5 + 273.15)}{(41.5 + 273.15) - 257.15} \approx 5.47$$

$$\eta_c = \frac{\text{COP}}{\text{COP}_H} \approx 0.52$$

$$\dot{Q}_c = \dot{m}_{\text{av}} C_p \Delta T = 0.05 \cdot 1085 \cdot 3.3 \cdot (-2.08) \approx -5.24 \text{ kJ}$$

$$0 = \dot{Q}_c + P_{\text{el}} - \dot{Q}_H + X \Rightarrow X \approx 8.9 - 3.08 - 5.24 \approx 0.58$$


R3

TD 3.4) sublimering - fast fas till gasfas

 ΔH_{sub} ? ; S för $\text{HgI}_2(\text{s})$, $T=25^\circ\text{C}$ Givet: S för $\text{HgI}_2(\text{g})$

äga värden
jämförta
med det

T = 25°C

 ΔH_{sub} Clausius Claperon eq.(2.38)

$$\Delta H_{\text{sub}} \approx -R d \ln P^{\text{sat}}$$

$$d\left(\frac{1}{T}\right)$$

$$\Delta H_{\text{sub}} \approx -R \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 90.40 \text{ J/mol}$$

$$\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Givet $T_1 = 315.0 \text{ K}$ $P_1 = 0.01488 \text{ Pa}$ $T_2 = 353.5 \text{ K}$ $P_2 = 0.6386 \text{ Pa}$ P_{sat} vid 25°C , eq 2.38

$$d \ln P^{\text{sat}} = -\frac{\Delta H_{\text{sub}}}{R} d\left(\frac{1}{T}\right) \quad \ln\left(\frac{P_1}{P_{25}^{\text{sat}}}\right) = -\frac{\Delta H_{\text{sub}}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_{25}}\right) \quad P_{25}^{\text{sat}} = 0.002116 \text{ Pa}$$

 ΔS , isotherm

$$\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} \quad \text{EB} \quad \Delta U = 0 + W_{\text{el}} = 0, \text{ ty idealgas, } T = \text{honst}$$

$$Q = -W_{\text{el}}$$

$$W_{\text{el}} = - \int P dV \quad P = RT \quad W_{\text{el}} = - \int P dV = - \int \frac{RT}{V} dV$$

$$\Delta S = \frac{1}{T} \int_{V^\circ}^{V^{\text{sat}}} P dV = R \ln\left(\frac{V^{\text{sat}}}{V^\circ}\right) = \left[\begin{array}{l} T = \text{honst} \\ PV = \text{honst} \end{array} \right] \frac{V^{\text{sat}}}{V^\circ} = \frac{P^\circ}{P^{\text{sat}}} = R \ln\left(\frac{P^\circ}{P^{\text{sat}}}\right) \approx 147.04 \text{ J/molK}$$

$$\Delta S_2 = \{ \text{eq 3.18} \} = -\frac{\Delta H_{\text{sub}}}{T_{25}} = -303.2$$


$$dH = dQ$$

isobar, isoterm

$\Delta S_3 = \{ \text{hompression ar fast fas} \} \approx 0$ (samma för vätska)

$$S = S_0 + \sum_{i=1}^3 \Delta S_i = 179.9 \text{ J/molK}$$

E 2.20



$$\text{massbalans: } \frac{dm}{dt} = \sum \dot{m}_{in} - \sum \dot{m}_{out} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3 - \dot{m}_4 - \dot{m}_5 = 0$$

steady state $\Rightarrow \Delta U = 0$.

$$0.1692 - 0.1434 = 0.0258$$

$$\text{EB: } \sum \dot{H} \dot{m}_{in} - \sum \dot{H} \dot{m}_{out} + Q + W = 0$$

$$0.15 - 0.1434 = 0.2558$$

$$-(H^1 \dot{m}_1 + H^2 \dot{m}_2 + H^3 \dot{m}_3 - H^4 \dot{m}_4 - H^5 \dot{m}_5 + W) = Q$$

$$0.0258$$

$$= -(104.83 \cdot \frac{54}{60} + 2943.7 \cdot \frac{35}{60} + (0.9 \cdot 466.8 + 0.9 \cdot 2692.98))$$

$$482.59 - 461.42 = 21.17$$

$$H(0.15) = 461.42 + 0.2558 \cdot 21.17$$

$$\cdot \frac{30}{60} - \frac{65}{60} (2768.30 - 3072.1 \cdot \frac{54}{60} + 2)$$

$$\approx 466.8 \text{ kJ/kg}$$

$$2691.06 + 0.2558 \cdot (2698.58 - 2691.06)$$

$$= 2692.98$$

13/9 RÖ

T.3.5. entropi

$$\frac{dS}{dt} = \sum S_{in} m_{in} - \sum S_{out} m_{out} + \frac{\dot{Q}}{T} + \dot{S}_{gen}$$

Turbin (vamlagtsvis ingen accumulation av massan)

$$\text{isentropish } \frac{dS}{dt} = 0$$

$$m_{in} = m_{out}$$

$$\Delta U = 0, \text{ steady-state.}$$

$$\text{Adiabatisk } \dot{Q} = 0$$

för turbin

$$\left. \begin{array}{l} EB: \Delta H m + \dot{Q} + \dot{W}_{ec} + \dot{W}_s = 0 \\ " \\ " \end{array} \right\}$$

för turbin

$$\dot{W}_s = - \Delta H m$$

isentropverhningsgrad: $\eta_t = \frac{\dot{W}_s}{\dot{W}_s'}$

för kompressor

$\dot{W}_s' \leftarrow$ isentroparbete har störst värde för turbin.

$$\eta_h = \frac{\dot{W}_s}{\dot{W}_s'}$$

$\dot{W}_s' \leftarrow$ verhliga arbetet del största.

$$P = 10 \text{ bar} \rightarrow 1 \text{ bar}$$


isentrop: 7 kJ/kg

$$T = 303 \text{ K}$$

$$P = 10^5 \text{ Pa}$$

$$P = 1.5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

(A)



Givet för A, B


$$T_1 = 250^\circ \text{C} \quad P_1 = 10 \text{ bar}$$

$$P_2 = 1.5 \text{ bar}$$

$$T_3 = 85^\circ \text{C} \quad P_3 = 1.5 \text{ bar}$$

$$\dot{Q} = 0.5 \text{ MW}$$

(B)



Beräkning av \dot{W}_s

$$\text{EB turbin } \Delta H m = - \dot{W}_s \quad \eta_t = \frac{\dot{W}_s}{\dot{W}_s'} = \frac{\Delta H}{\Delta H'}$$

isentrop expansion $\Delta S = 0$

$$S_1 = \left[\begin{array}{l} 10 \text{ bar} \\ T = 250^\circ \end{array} \right] = 6.926 \text{ hJ/kgK}$$

$$S_2 = [S_1, P = 1.5 \text{ bar}]$$

$$q = 0.946$$

Beräkning av H_2'

$$H_2' = q H^v + (1-q) H^l = 2569.5 \text{ hJ/kg}$$

$$\Delta H' = H_2' - H_1 = -373.57 \text{ hJ/kg}$$

$$\text{verhlig: } \Delta H = \eta \Delta H' = -317.53 \text{ hJ/kg}$$

$$S_v = 7.243 \text{ hJ/kgK}$$

$$S_l = 7.417 \text{ hJ/kgK}$$

$$H^v = 2690 \text{ hJ/kg}$$

$$H^l = 4619 \text{ hJ/kg}$$

$$H_1 = \left[\begin{array}{l} 10 \text{ bar} \\ 250^\circ \end{array} \right] = 2943.1 \text{ hJ/kg}$$

Beräkning av massflödet

EB VVX. ena sidan.

$$\Delta H \dot{m} + \dot{Q} = 0$$

(A) $\Delta H_A \dot{m}_A$

$$H_3 = \left[\begin{array}{l} 85^\circ \\ 1.5 \text{ bar} \\ \text{antag} \\ \text{inhompressibel} \end{array} \right] \quad \Delta H_A = H_3 - H_2 = [H_2 - H_1] = -2587.09 \text{ hJ/kg}$$

$$\dot{m}_A = -\frac{\dot{Q}}{\Delta H_A} = 0.1933 \text{ kg/s}$$

(B) $\Delta H_B = \left[\begin{array}{l} H_2 = H_1 + \Delta H_T \\ H_2 = 2625.6 \text{ hJ/kg} \end{array} \right] = -2269.6 \text{ hJ/kg}$

$$\dot{m}_B = -\frac{\dot{Q}}{\Delta H_B} = 0.2203 \text{ kg/s}$$

$$-\Delta H_T \dot{m}_B = w_s = 317.53 \cdot 0.2203 = 69.95 \text{ hJ}$$

b) Öhning $\frac{\dot{m}_B - \dot{m}_A}{\dot{m}_A}$

14/9

E7

innehåll cykler med "tvåfusarbetssmedier"


- tillbatabligh - fördjupning

Tillståndsevuation

Gasturbin (Brayton-cykeln) "entfusarbetssmedium"

Angräff

värme → arbete




$$\dot{Q}_H > 0$$

$$\dot{Q}_C < 0$$

$$\begin{cases} \dot{W}_{S,\text{turb}} < 0 \\ \dot{W}_{S,\text{pump}} > 0 \end{cases} \quad \sum < 0$$

värmepump

arbete → värme



$$\dot{Q}_H < 0 \quad (\text{sha levereras}) \quad \text{"höjdmed/n"} \quad \text{eller hovväte}$$

$$\dot{Q}_C > 0$$

$$\dot{W}_{S,\text{kompr}} > 0 \quad +\text{idealgas}$$

Godhetstal (det vi vill sha vara högt/bra)

 η (termisk verhningsgrad)

$$= \frac{\dot{W}_{S,T} - \dot{W}_{S,P}}{\dot{Q}_H} = \frac{\dot{Q}_H + \dot{Q}_C}{\dot{Q}_H}$$

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_H}{\dot{W}_S}$$

 $|\dot{W}_P| \ll |\dot{W}_T|$ räknar approx., han försumma pumparbetetGynnar verhningsgradenStort \dot{Q}_H Litet \dot{Q}_C Konsekvenser

hög temp - högt tryck i förvärmaren

läg temp - lägt tryck i förvärmaren

Tillståndsvärhöner

→ attraktionsterm - attraktion mellan molekyler

$$P = \frac{RT}{V} - \frac{a(T)P^2}{1+bP + c(P)^2}$$

↑ repulsionsterm.

visar när temperaturen gör i höjden.


balansen mellan dessa bestämmer trycket

Peng-Robinson $a=2, b=-1$

P : mol/m³ T : K P : Pa

b olika för olika ämnen

a beroende av temperaturen.



P_c, T_c kritiska punktens tryck och temperatur.

$$\omega \text{ accentrisch faktor } \omega = -1 - \log_{10} \left(\frac{P_{sat}}{P_c} \right) \Big|_{T_r=0.7}$$

$$K(\omega) = 0.37464 + 1.54226\omega - 0.26993\omega^2$$

$$b = \frac{0.07779607 RT_c}{P_c} \quad a = \frac{0.45723553 R^2 T_c^3}{P_c} \left[1 + K(\omega) / 1 - \sqrt{\frac{T}{T_c}} \right]^2$$

z kompressibilitetsfaktor = 1 för idealgas

$z > 1$ krav (för de rötter man är intresserad av)

$T < T_c, P = P_{sat}$ 3 st. (gas, osäabil, vätska)

$T < T_c, P \ll P_{sat}$ 1 gas

$T < T_c, P \gg P_{sat}$ 1 (v)


$T > T_c$, 1

Gasturbin-(Brayton-) cykeln

(levererar kraft)

(t.ex. i flygplan, för elproduktion, reservkraft)

lätt konstruktioner,



Teoretisk (men bra) modell "Air standard cycle" ASC

ASC

Approximera bränngas/avgas med idealgas (\approx luft)

Slut cykeln entalpiändring över kompressorn:

$$\dot{W}_{S,n} = \dot{m}(H_B - H_A)$$

\dot{m} entalpi efter ideal kompression (s konstant)

η_n kompressorverhningsgrad (i nämnaren, ty behöver mer arbete)

$$= \frac{\dot{m}}{\eta_n} C_p (T_B' - T_A)$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m}(H_C - H_A) = \dot{m} C_p (T_C - T_B)$$

$$\dot{W}_{S,T} = \dot{m}(H_B - H_C) = \dot{m} \eta_T (H_B' - H_C) = \dot{m} \eta_T (C_p (T_B' - T_C))$$

A \rightarrow B' och C \rightarrow D' är isentropa, dvs $\Delta S = 0$

$$\text{EL 3.23 } \Delta S^{\text{ig}} = C_p \ln \left(\frac{T_B'}{T_A} \right) - R \ln \left(\frac{P_B}{P_A} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{T_B'}{T_A} \right) = R \ln \left(\frac{P_B}{P_A} \right) = \ln \left(\frac{P_B}{P_A} \right)^{R/C_p}$$

$$\Rightarrow T_B' = \left(\frac{P_B}{P_A} \right)^{R/C_p} \quad R = C_p - C_V = 1 - \frac{1}{\gamma} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

$$\text{PSS. } \frac{T_B'}{T_C} = \left(\frac{P_0}{P_C} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \left(\frac{P_A}{P_B} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

Godhetstal

Vad är termiska verhningsgraden?

$\eta = \frac{\text{netto levererat till omgivningen}}{\text{tillförd värme}} = -\frac{\dot{w}_{s,i} - \dot{w}_{s,h}}{Q_u}$

(vid hög temp)

$$\Rightarrow \eta = -\frac{c_p(T_B' - T_A) - (P\eta_r(T_B' - T_C))}{c_p(T_C - T_S)}$$

EL ex. 4.7 Specialfull

$$\eta_h \cdot \eta_r = 1$$

$$\Rightarrow \eta = -\frac{(T_B' - T_A) - T_B' + T_C}{T_C - T_B'} =$$

$$\frac{T_C - T_B'}{T_C - T_S} - \frac{T_B' - T_A}{T_C - T_B'} \quad \text{sätt in uttryck (1) och (2)}$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{P_A}{P_B} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad \underline{\text{Specialfall}}$$


Dissipation omvandling av energi till värmecentral

Läs EL 2.4.

Fusomvandlingar

$$dG = -SdT + VdP$$

$$\left(\frac{dG}{dT}\right)_P = -S \quad S^V > S^L > S^S$$



faser


$$F = C - P + 2$$

komponenter

Rent ämne: $C=1$

en fas: $P=1 \Rightarrow F=2$


två faser: $P=2 \Rightarrow F=1$



hemish potensial $H_i = \frac{\partial G}{\partial n_i} \Big|_{T, P, n_j \neq i}$

Fasförändring

ex)



antus särre spontant

T, P konstant

$$G = G^L + G^V \quad G \text{ minskar}$$

$$dG = dG^L + dG^V = 0 \quad \text{vid jämvikt.}$$

$$\mu^L dn^L + \mu^V dn^V = 0$$

$$dn^V = -dn^L \quad (H^L - H^V) dn^L = 0 \Rightarrow H^L = H^V$$

eller $G^L = G^V$ vid jämvikt.

Ändring av (T, P) vid jämvikt

$\alpha, \beta \quad \alpha \Rightarrow \beta$ (två faser)

$$G^\alpha = G^\beta$$

$$dG^\alpha = dG^\beta$$

$$-S^\alpha dT + V^\alpha dP = -S^\beta dT + V^\beta dP$$

$$(V^\alpha - V^\beta) dP = (S^\alpha - S^\beta) dT$$

$$\Delta V dP = \Delta S dT$$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V}$$

$$dG = -SdT + VdP$$

CLAPEYRONENS EKVATION

$$G = H - TS \quad \Delta G = \Delta H - T \Delta S = 0 \quad \{ \text{vid jämvikt} \}$$

(T konstant)

$$\Rightarrow \Delta S = \frac{\Delta H}{T}$$

smälting ("fusion")

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T \Delta_{\text{fus}} V} \quad \text{Jämvikt } (T_1, P_1)$$



Antag att ΔH och ΔV beror svagt av T och P.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T \Delta_{\text{fus}} V} \quad \int \frac{dP}{P_1} = C \int \frac{dT}{T_1} \Rightarrow P - P_1 = C \ln \left(\frac{T}{T_1} \right) \approx C(T - T_1)$$

$$\ln \left(\frac{T}{T_1} \right) = \ln \left(\frac{T_1 + T - T_1}{T_1} \right) = \ln \left(1 + \frac{T - T_1}{T_1} \right) \Rightarrow P \approx P_1 + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T \Delta_{\text{fus}} V} (T - T_1)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2, \dots |x| \ll 1$$

$$\text{dvs } \ln \left(\frac{T}{T_1} \right) \approx \frac{T - T_1}{T_1}$$



Ängbiförläning (vaporation)

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{T \Delta_{\text{vap}} V} \quad \Delta_{\text{vap}} V = V^V - V^L \approx V^V \approx \frac{RT}{P}$$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{T(RT/P)} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT^2} \quad \frac{d \ln P}{dP} = \frac{1}{P} \Rightarrow \frac{dP}{P} = d \ln P$$

$$= \frac{d \ln P}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT^2} \quad \text{Antag att } \Delta_{\text{vap}} H \approx \text{konstant.}$$

$$\int_{P_1}^{P_2} d \ln P = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T^2} \Rightarrow \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \left[-\frac{1}{T} \right]_{T_1}^{T_2} =$$

$$\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = - \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad \Delta H \quad \Delta S$$

Jämviht vid (T_1, P_1) händ.

Vad är $P_2 = P$ vid $T_2 = T$?

$$\ln P - \ln P_1 = - \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT} + \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT_1} \Rightarrow \ln P = - \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \cdot \frac{1}{T} + C$$

↑ konstant ↑

om man vet att $\ln P = A - \frac{B}{T}$ så gäller $B = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R}$

notera s. 260 $\frac{d \ln P}{d(1/T)} = - \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R}$ CLAUSIUS-CLAPEYRONS ENV.

Sublimering $A(s) \rightarrow A(g)$



$$\Delta_{\text{sub}} H = \Delta_{\text{fus}} H + \Delta_{\text{vap}} H$$

smältpunktens tryckberoende

$$dG = -SdT + VdP \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = V, \text{ dvs } dG = VdP$$

ofta $V^L > V^S \Rightarrow G^L \text{ ökar mer än } G^S \Rightarrow T_f \text{ ökar med } P$

rent ämne - hemish potential = G

"öhar tryck \Rightarrow smältpunkten "öhar

vatten undantag! $V^L < V^S$ (isbitur flyter!) dvs tvärt om!

Tryckberoende hos G - fugacitet

$$dG = -SdT + VdP = VdP \text{ vid konstant temp}$$

$$\text{ideal gas (ig)} : V = \frac{RT}{P}$$

$$dG^{ig} = RT \frac{dP}{P} = RT d \ln P$$

$$\text{real gas} \quad d \ln f = \frac{z dP}{P}$$

$$\frac{z}{RT} PV = V = \frac{zRT}{P}$$

$$dG = zRT \frac{dP}{P} = RT d \ln f \quad \text{DEF. AV FUGACITET, } f$$

$$dG - dG^{ig} = RT d \ln f - RT d \ln P = RT d(\ln f - \ln P) = RT d \ln \left(\frac{f}{P} \right)$$

$$\frac{1}{RT} \int_{P_1}^{P_2} d(G - G^{ig}) = \int_{P_1}^{P_2} d \ln \left(\frac{f}{P} \right)$$

$$\frac{1}{RT} \left\{ [G(P_2) - G^{ig}(P_2)] - [G(P_1) - G^{ig}(P_1)] \right\} \rightarrow 0 = \left[\frac{\ln f(P_2) - \ln f(P_1)}{P_2 - P_1} \right]$$

Låt $P_1 \rightarrow 0, P_2 = P$ fugacitetskoefficient. $\rightarrow 0$

$$\frac{1}{RT} (G - G^{ig}) = \ln \left(\frac{f}{P} \right) = \ln \left(\frac{f}{P} \right)$$

Lab

$$\Delta H = \int dU + \int (PV) = \{ \text{ig} \} = \int (pdT) = C_p \Delta T \approx 800 \text{ J at } 57000$$

$$\Delta S = C_p \ln T_2 - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$


isobar

10

mätfel-väg, termometer,

tömnning av luft

vacuum



ΔH ideal gas $\Delta H = \Delta H^\circ$


$$\Delta S \neq \Delta S^\circ \Rightarrow \Delta G \neq \Delta G^\circ$$

Rb
var

EB.

$$= \sum H^{\text{in}} \dot{m}^{\text{in}} - \sum H^{\text{ut}} \dot{m}^{\text{ut}} \quad \dot{m}^{\text{in}} = \dot{m}^{\text{ut}} \quad \Delta H := H^{\text{ut}} - H^{\text{in}} \Rightarrow HL = -\Delta H \dot{m}$$

4.1.



kapacitet 80 MW

det man får ut
det man ger
måste hänga
vid pumpen

bästa fuktvarvindrins
konstant tryck

konstant tryck
och temperatur
vid fasövergång

a) EB turbin: (antag adiabatisk)

$$\dot{W}_s = \Delta H \dot{m} \quad H_3 = \left[\begin{array}{l} \text{ur tabell} \\ P_3, T_3 \text{ ÖH} \end{array} \right] = 3623 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{W}_s = \Delta H \dot{m}$$

$$S_3 = [-11] = 6.899 \text{ J/kgK}$$

$$S_4 = S_3 \text{ antur isentrop. } \left[\begin{array}{l} S_{P_4}^* = 8.1488 > S_4 \Rightarrow q \text{ beräknas} \\ \text{blandfas } S_{P_4}^* = 0.6492 \end{array} \right]$$

$$q_4 = \frac{S - S^*}{S^v - S^*} = (\text{hövstångsregel}) = 0.933$$

$$s = q_4 (s_v - s_l) + s^*$$

$$H_4' = q_4 H_{P_4}^* + (1 - q_4) H^* = 2185.16 \text{ kJ/kg}$$

$$H^* = 191.87$$

$$q_4 s_v + (1 - q_4) s^*$$

$$H^v = 2583.86$$

$$\eta_T = \frac{\dot{W}_s}{\dot{W}'_s} = \frac{\Delta H}{\Delta H'} = 0.8 \quad \dot{W}_s = \eta_T \dot{W}'_s = \eta_T \Delta H' \underbrace{\frac{1}{m}}_{m=1 \text{ kg}} = -1750.3 \text{ kW/kg}$$

$$(H_4 = H_3 + \Delta H = H_3 + \eta \Delta H' = 2472.7)$$

b) EB Pump: $\dot{W}_s = \Delta H \dot{m}$ (1)

$$\dot{W}_s = \int V dP \approx V \Delta P = \left[V_{\text{medel}} = 0.00123 \right] = V_m (P_6 - P_5) = 12.3 \text{ kW/kg}$$

inkompressibel

$$\eta_p = \frac{\dot{W}_s}{\dot{W}'_s} \Rightarrow \dot{W}_s = \dot{W}'_s / \eta_p = 16.4 \text{ kW/kg}$$

c) kapacitet = $-\dot{W}_{s,\text{net}} \cdot \dot{m}$

$$\dot{W}_{s,\text{net}} = (-1750.3 + 16.4) \text{ kW} \quad \dot{m} = \frac{80 \cdot 10^6}{-(-1133.9 \cdot 10^3)} = 70.55 \text{ kg/s}$$

fr. turbin till fört pumpen


d) EB: Över hohare $\dot{Q} = \Delta H \dot{m} = (H_3 - H_b) \cdot \dot{m}$

ur. (1) $\Delta H_{s \rightarrow b} = \dot{W}_{s,p} / \dot{m} = 16.4 \text{ hJ/hg}$

$H_b = H_s + \Delta H_{s \rightarrow b} = [H_s = H^L, \text{vid } P_s = P_4, 0.01 \text{ MPa} = 191.81 \text{ hJ/hg}] = 208.21 \text{ hJ/hg}$

$\dot{Q}_{H} = (H_3 - H_b) \dot{m} = 241 \text{ MW}$

e) $\eta_{tot} = \frac{\text{plant cap}}{\dot{Q}_H} = 80 \approx 0.33$



a) \dot{Q}_e ? $m = 1 \text{ hg}$ EB evap:

$$\Delta H \dot{m} = \dot{Q}_e$$

$$H_1 = H_4 = \left[\begin{array}{l} H_4 = H \\ T = 45^\circ C \\ \approx 318.15 \text{ h} \end{array} \right] = 263.95 \text{ hJ/hg} \quad H_{316}^L = 260.68 \text{ hJ/hg}$$

$$H_{320}^L = 266.76 \text{ hJ/hg}$$

$$H_2 = \left[\begin{array}{l} H_2 = H^V \\ T = 10^\circ C \\ 263.15 \text{ h} \end{array} \right] = 392.65 \text{ hJ/hg}$$

b) $\dot{Q}_e = 1(H_2 - H_1) = 128.7$

EB hondensor: $\dot{Q}_H = \Delta H \dot{m}$

$$H_4 = 263.95 \text{ hJ/hg}$$

H_3 ? EB kompressor. $\dot{W}_s = \Delta H \dot{m}$ $m_h = \frac{\dot{W}_s}{\dot{W}_s} = \frac{H_1 - H_2}{H_3 - H_2} = 0.8$

$$S_2 = \left[\begin{array}{l} S = S^V \\ T = 10^\circ C \\ \text{interpol} \\ \text{mäthn} \end{array} \right] = 1.733 \text{ hJ/hg}$$

$$S_3' = S_2 \left[\begin{array}{l} P_{T=45^\circ C} (\text{lämmhöftstr.}) \\ \text{interpol} \\ 0^\circ C \end{array} \right]$$

$$P_{T=45^\circ C} = \left[\begin{array}{l} \text{interpol} \\ \text{mäthn mya} \end{array} \right] = 11610 \text{ MPa}$$

$$\times 425 \text{ hJ/hg}$$

$$H_3 = H_2 + \frac{(H_3' - H_2)}{m} = 430$$

c) EB kompressor $W_s = \Delta H_{2 \rightarrow 3}$ $W_s = 40 \text{ kJ/kg}$

$$\text{COP} = \frac{Q_C}{W_{s,\text{net}}} = \frac{120.7}{40} \approx 3.2$$


F9. Cykler med idealgas som arbetsmedium / tillståndsberäkningar $\frac{1}{2}$ idealgas
allmänt.

Cykler: Otto-cykeln

Diesel-cykeln

Otto approx idealgas

Arbetsmediet inneslutet i en holu.



$1 \rightarrow 2$ isentrop kompression


$2 \rightarrow 3$ isohor värmning



$$V_3 = V_2$$

$$Q_H = C_V (T_3 - T_2) \quad (16)$$

gnista \rightarrow förbränning \rightarrow tillför varme




$3 \rightarrow 4$ isentrop expansion

(troligtvis högre temp än i början, avgaser)

$$V_3 = V_2 \quad V_4 = V_1$$

"Air Standard cycle" även här (sluter hretten, låtsas samma arbetsmedier)



termodynamisk approximation

$4 \rightarrow 1$ isohor hyllning

(luft)+avgas ut, bränsle + luft in

$$Q_H = C_V (T_1 - T_4)$$

Cykeln termiska verkningsgrad

$$\eta = \frac{\text{netto levererat arbete}}{\text{tillförd varme (vid hög temp)}} = \frac{-W_{1 \rightarrow 2} - W_{3 \rightarrow 4}}{Q_H}$$

Netto över en cykel:

$$\text{VB: } 0 = Q_H + Q_C + W_{1 \rightarrow 2} + W_{3 \rightarrow 4} \Rightarrow \eta = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{C_V (T_1 - T_4)}{C_V (T_3 - T_2)}$$

$$\text{Antag } C_V \text{ konstant} \Rightarrow \eta = 1 + \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

E.L. 3.23 $\Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{R}{C_v}}$ $\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_4}{V_3}\right)^{\frac{R}{C_v}}$ gätt tillbaka till
summa läge

$$\Delta S = 0$$

$$R = \frac{C_p - C_v}{C_v} = 8-1 = 7 \Rightarrow \eta = 1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{8-1}$$

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 + T_2} = \frac{T_3 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_v}} - T_1}{T_3 - T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_v}}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_v}} \frac{T_3 - T_1}{T_3 + T_2 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_v}}}$$

Dieselykeln

1 → 2 isentrop kompression


"självständning"

2 → 3 isobar expansion ← shiften från otto

3 → 4 isentrop expansion

4 → 1 isohor hyllning

TIPS



På hemsidan finns länk till enkla animeringar.

Beräkningar för adiabat, isohor m.fl. (för idealgas)

kan generaliseras $P \cdot V^n = \text{konstant}$ POLYTROP (generalisering)

$n=1 \Rightarrow P \cdot V = \text{konstant} = RT \Rightarrow$ isoterm. n POLYTROPEXONENT.

$n=0 \Rightarrow P = \text{konstant} \Rightarrow$ isobar

$n \rightarrow \infty \Rightarrow V = \text{konstant} \Rightarrow$ isohor


$n = \frac{C_p}{C_v} \Rightarrow S = \text{konstant} \Rightarrow$ adiabat

Sambandshvationer för polytrop tillståndsförändring

Utdelat kompletterande material (härledningar)

Data och diagram: sida med färdiga uttryck

exempel 7.1



$$P_1 = 0.08 \text{ MPa}$$

$$T_1 = (20 + 273.15) \text{ K}$$


$$\frac{V_2 - V_1}{V_1} \quad \text{vad blir } T_2?$$

$$PV = RT + a \cdot P \quad (\text{inte idealgas!})$$

Hur göra tillståndsberäkningar när vi inte har idealgas?

U, S, H, A, G tillståndsskalar (förändr. oberoende av väg)

(mellan två punkter)



hård väg \curvearrowleft idealgasberäkningar

Låt M vara en tillståndsskalar, t.ex. U .

$$M_2 - M_1 = (M_2 - M_2^{\prime h}) + (M_2^{\prime h} - M_1^{\prime h}) - (M_1 - M_1^{\prime h})$$

Antag att det är T_1, P_1 och T_2, P_2 vi hänner

✓ härur vi med idealgasberäkning. t.ex. $dU^{\prime h} = C_V dT$

MHA mycket lång härledning (ingår ej i kurserna) gör det att visa att för givet T och P och för $Z = PV = f(T, P) = f(T, 1/V)$

ρ konst. \rightarrow RT

$$\frac{U - U^{\prime h}}{RT} = - \int_{V_1}^{V_2} T \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P dP \quad \text{EL. 7.14 och 7.22.}$$

uttryck för övriga tillståndsskalar: se EL. 7.22-7.25

om istället T och V är givna: E.L. 7.27-7.28

om $Z = f(T, P) \Rightarrow$ E.L. kap. 7.6.

(v^i, a) given.

$$\frac{PV}{RT} = 1 + \alpha P \quad (= f(T, P)) \quad \text{reversibel, adiabatisch Kompression.}$$

fürs.) $\Rightarrow s = \text{konstant}$.

$$= \frac{1 + \alpha p}{1 - \alpha p} = \frac{1 + Z \alpha p}{1 - Z \alpha p} \Rightarrow Z = \frac{1 - \alpha p}{1 + \alpha p}$$

I detta exempel är det enklast att utgå från $z = f(p)$ samt funktion av T, V (eftersom v_1 och v_2 är hänta)

För att få fram T_2 , utnyttja att $S_S = 0$.

$$0 = S_2 - S_1 = (S - S^{(1)})_{2, \bar{N}_2} + S_2^{(1)} - S_1^{(1)} - (S - S^{(1)})_{1, \bar{N}_1} \quad \text{E.L. 7.28}$$

$$(7.28) : S - S^{\text{1L}} = R \int \left[-T \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_P - (z-1) \right] dP = \left[z-1 = \frac{1}{1-\alpha P} - \frac{1-\alpha P}{1-\alpha P} = \frac{\alpha P}{1-\alpha P} \right] =$$

har m. ideal.
 gas att göras i ideal
 där är vi smett
 väldigt långt
 molekylerna

$$= -R \int_0^P \frac{\alpha P}{1-\alpha P} dP = R \ln(1-\alpha P)$$

$$\text{idealgas EL.3.23} \quad \Delta S_{ig} = C_v \frac{\ln(T_2)}{T_1} + R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

slir samman:

$$0 = R \ln(1 - \alpha p_2) + C_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln\left(\frac{1}{7}\right) - R \ln(1 - \alpha p_1)$$

Hvar är ρ_1, ρ_2 ?

$$p = \frac{1}{V} = \frac{P}{RT + aP} \text{ enl. } PV = RT + aP \quad V_2 = V_1 \Rightarrow \frac{1}{7} = \frac{1}{7 \cdot p_1} \Rightarrow p_2 = 7p_1$$

$$\Rightarrow T_2 = 490.9 \text{ K}$$

Om mediet idealgas

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{L_{\text{cv}}}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot 7^{\frac{R}{L_{\text{cv}}}} = 486 \text{ N} \quad \text{alltså skillnad!}$$

R7

$$T.S. \quad \left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - \frac{1}{K_T} \quad K_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$$

H5

$$1a. \quad dU = dQ + dW \quad (\text{slutet system})$$

$$2a. \quad dS = \frac{dQ}{T} \Rightarrow dQ = TdS$$

$$1a. \quad dU = TdS - PdV$$

$$H = U + PV$$

$$dH = dU + PdV + VdP = TdS - PdV + PdV + VdP = TdS + VdP$$

$$VL. \quad \left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -1/K_T$$

$$\text{Nåvar att visa } \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T ?$$

$$\text{enl. def: } A = U - TS \quad dA = -SDT - PDV$$

$$dA = dU - TDV - SDT \quad //$$

$$dU = TDV - PDV$$

$$\text{Derivera } A \text{ med } T \quad \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S \quad \text{derivera med } V \Rightarrow \left[\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V\right]_T = \left(-\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$$

$$A \text{ med } V \quad \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P \quad \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T\right]_V = \left(-\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

Alltså: sumbandet gäller.

För idealgas:

$dU = 0$ då temperaturen konstant.

$$H = U + PV = U + RT \quad dH = dU + RdT = 0$$

$$VL = 0$$

$$T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{K_T} = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad P = \frac{RT}{V}$$

$$\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{R}{V} \quad \frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2} \quad \Rightarrow T \frac{R}{V} = V \left(\frac{RT}{V^2}\right) ? \text{ OH!}$$



$$\Delta S = -7.41 \text{ J/K mol}$$

vid jämvikt: $G=0$

Spontan reaktion $\Delta G < 0$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 88.81$$


$\Delta G > 0 \Rightarrow$ ej spontan $\Rightarrow Sn(\beta)$ är stabil

Vid jämvikt $\Delta G = 0 \quad T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = 286.1 \text{ K} = 129^\circ\text{C}$

$$W_{s,\text{net}} = -9646.7 + 6827 =$$

$$-2825.7 \text{ kJ/mol}$$

E.4.17



$$P_A = P_E = P_F = 0.1 \text{ MPa}$$

$$P_D = P_B = P_C = 0.6 \text{ MPa}$$

$$T_D = 973 \text{ K}$$

$$T_A = 298.15 \text{ K}$$

$$T_F = 563 \text{ K}$$

$$\eta_u = \eta_f = 0.85$$

EB komp, turb:

$$C_p = 0.79 C_{p,N_2} + 0.21 C_{p,H_2} = 0.79 \cdot 8.3143 \cdot 3.5 +$$

isenthropisk /adiabatisk process

$$0.21 \cdot 8.3143 \cdot 3.529 = 29.15$$

$$W_s = \Delta H$$

EB brännare, vvx:

$$\eta = -W_{s,\text{net}}$$

$$Q = \Delta H$$

$$Q$$

$$\frac{K-1}{K}$$

$$K = \frac{C_p}{C_v} \quad C_v = C_p - R$$

Kompressor

$$\Delta H' = C_p(T_B' - T_A) \quad \frac{T_A}{T_B} = \left(\frac{P_A}{P_B} \right)^{R/C_p} \Rightarrow T_B' = 497 \text{ K} \quad \eta_h = \frac{\Delta H'}{\Delta H} = \frac{W_s'}{W_s} = 0.85$$

$$\eta_h = \frac{T_B' - T_A}{T_B - T_A} \Rightarrow T_B = 532 \text{ K}$$

$$W_s = \Delta H = C_p(T_B - T_A) = 6.821 \text{ kJ/mol}$$

Turbin

$$\Delta H = W_s = C_p(T_E - T_D) \quad \frac{T_E'}{T_D} = \left(\frac{P_E}{P_D} \right)^{R/C_p} \Rightarrow T_E' = T_D \left(\frac{P_E}{P_D} \right)^{R/C_p} = 973 \left(\frac{0.1}{0.6} \right)^{8.3143/29.15} \approx 583.7 \text{ K}$$

$$\eta_f = \frac{W_s}{W_s'} = \frac{\Delta H}{\Delta H'} = \frac{C_p(T_E - T_D)}{C_p(T_E' - T_D)} \Rightarrow T_E = 0.85(583.7 - 973) + 973 \approx 642.1 \text{ K}$$

$$W_s = \Delta H = C_p(T_E - T_D) = 29.15(642.1 - 973) = -9647 \text{ kJ/mol}$$

$$EB \text{ brännare: } 0 = \Delta H + Q \quad Q = \Delta H = C_p(T_0 - T_b) = 29.15(973 - 611.1) = 10552.3 \text{ J}$$

$$T_0 = 973 \text{ K}$$

$$EB \text{ generator } 0 = -\Delta H + W_s \quad W_s = \Delta H$$

$$W_s$$

$$EB \text{ wx } nC_p(T_F - T_E) = nC_p(T_C - T_B)$$

EB:

$$E \rightarrow F: \quad Q_F = \Delta H$$

$$B \rightarrow C: \quad Q_{BC} = -Q_F$$

$$\Delta H = nC_p \Delta T_{EF}$$

$$Q_{BC} = nC_p \Delta T_{BC} = \Delta H$$

$$\Delta C_p \Delta T_{EC} = -\Delta C_p \Delta T_{EF}$$

$$T_C - T_B = -T_F + T_E \Rightarrow T_C = -T_F + T_E + T_B = 563 + 642.1 + 532 = 611 \text{ K}$$

$$\eta = \frac{2825.7}{10552.3} \times 0.27$$


F.10 2319 beräkning av fasjämvihter, ffa. gas - vätska JÄMVINT!

1) För rent ämne

2) För s.h. ideal blandning.

Kriterium för jämvikt

$$f^L = f^V \quad (8.27)$$



f^V Hur får man tag på ett värde?

(i) Om virialekvationen "giltig" $Z = 1 + \frac{BP}{RT}$ Använd E.L. (8.23)

$$\begin{aligned} \ln(f) &= \ln\varphi = \int_{P_0}^P \frac{(Z-1)/P}{RT} dP \\ &\text{fugacitetsförfall.} \quad = \int_0^P \frac{BP}{RT P} dP = \frac{B}{RT} (P-0) = \frac{BP}{RT} \end{aligned}$$


$$\text{idealgas} \Rightarrow B=0 \Rightarrow f=1 \Rightarrow \frac{f}{P} = 1 \Rightarrow f(\text{idealgas}) = P$$

(ii) om Peng-Robinsons tillståndslav. giltig?

$$(8.31) \Rightarrow \ln\varphi = f(z, A(P,T), B(P,T))$$

om vi vet z, P, T så kan $\ln\varphi = \ln f$ beräknas.

f^L fugacitet för vätskefusen.



vi söker f i punkten O

(i) Peng-Robinson och 8.31 funkar även här,

$$\text{med } z = z^L (\neq z^V)$$

ta rätt rot!

$$f_c = f_b = f^{\text{sat}}$$

(ii) a) Beräkna $f^{\text{sat}} = f^*$ med gusfusmetod.

b) använd 8.19. (definition av f)


$$RTd\ln f = VdP \Rightarrow RT \ln f^* = \int_{P_{\text{sat}}}^P VdP \quad (8.34)$$

$$\text{Antag } V \approx V^L = V^c \Rightarrow f^* = \exp \left(\frac{V_L(P - P^{\text{sat}})}{RT} \right) \quad (*) \text{ hittas "Poynting correction"}$$

vid normala temp. (dvs. rumstemp) så är (*) ≈ 1

$$\text{för fast fas (S)} \quad f^s = \exp \left(\frac{V_s (P - P_{\text{sat}})}{RT} \right)$$

ex) EL 9.1



destillation

Till vilken temperatur måste vi hyla för att allt ska bli vätska?

Moltpunkter 0.8 MPa

$$291.4 \text{ K}$$

$\left. \begin{array}{l} \\ 389.6 \text{ K} \end{array} \right\} \leftarrow \text{måste vi hyla till ca } 291 \text{ K?}$

$$342.6 \text{ K}$$

Ideal blandning

$$y_i = x_i \cdot \frac{P_i^{\text{sat}}}{P}$$

1) Gissa T. (mellan 291 och 342) $\text{håll } \sum y_i = 1$

$$T = 310 \text{ K} \quad P_{\text{sat}} \quad y_1 \quad T = 320 \text{ K} \quad \rightarrow 318 \text{ K}$$

$$\text{Propan} \quad 1.27 \quad 0.36 \quad 1.60 \quad 0.46$$

$$\text{Isobutan} \quad 0.49 \quad 0.41 \quad 0.63 \quad 0.53$$

$$\text{n-butun} \quad 0.35 \quad 0.04 \quad 0.46 \quad 0.66$$

$$\sum 0.82 \quad 1.05 \quad 0.998$$


för lågt \Rightarrow gissar högre temp

Det vi gjorde var en bubbelpunktsberäkning. Vi hände x och P, beräknade y och T.


Om istället hänt T och x, sökt P och y

$$\sum y_i = 1 = \sum x_i \frac{P_i^{\text{sat}}}{P} \Rightarrow P = \sum x_i P_i^{\text{sat}}$$

$$\text{Om } y_i \text{ och } T \text{ händar: } \sum x_i = 1 = \sum \frac{y_i}{P_i^{\text{sat}}} P \Rightarrow P = \frac{1}{\sum \frac{y_i}{P_i^{\text{sat}}}}$$



Justerar V så att P=konstant. Böna väarma.



a) bublepunkt

Beräkningen förutsatte

b) sammansättning i första gasbubblan.


"allt med i systemet hela tiden"

c) vätskefasens sammansättning

888°

e) gasfasens sammansättning:

f) sammansättning av sista vätschedroppen.



fugacitet - humigerat tryck.

ideal blandning

En approximation som gäller för blandningar av likartade ämnen.

Vare komponent "för sig", dvs. ingen interaktion

• inget blandningsvärme

• ingen ändring av volym vid blandning

$H^{\text{ideal solution}}$

$$= \sum x_i H_i \quad (9.34)$$

(9.7) \bar{H}_i^{is}

partiell

$$\Delta H_{\text{mix}} \equiv H - \sum x_i H_i$$

störhet:

$$\Delta H_{\text{mix}}^{\text{is}} = 0$$

$\frac{\partial n_i}{\partial n}$

$$\Delta V_{\text{mix}} = V - \sum x_i V_i \Rightarrow \Delta V_{\text{mix}}^{\text{is}} = 0$$

$$\begin{aligned} n &= \sum n_i \\ x_i &= n_i/n \end{aligned}$$

MEN!

$$\text{Från (3.7)} \quad \frac{\Delta S_{\text{mix}}^{\text{is}}}{R} = - \sum x_i \ln(x_i) \quad (9.40)$$

exakt för Ig approximativt FÖ.

$$\Delta G_{\text{mix}}^{\text{is}} = \frac{\Delta H^{\text{is}}}{RT} - \frac{\Delta S^{\text{is}}}{R} = \sum x_i \ln(x_i)$$

$$\Delta G_{\text{mix}} = G - \sum x_i G_i$$

$$\sum G_i x_i$$

G_i : hemish potential.

$$\frac{\Delta G_{\text{mix}}}{RT} = \frac{1}{RT} \sum_i x_i (H_i - G_i) \quad (9.12), (9.14)$$

$$= -\frac{1}{RT} \sum_i x_i \ln \left(\frac{f_i}{f_i^{\text{ref}}} \right) \quad \begin{array}{l} \text{fugacitet för ämnet i blandningen.} \\ f_i^{\text{ref}} \text{ fugacitet för rent ämne} \end{array}$$

\Rightarrow för ideal blandning

$$\hat{f}_i^{\text{is}} = x_i f_i \quad \text{Lewis-Randalls regel} \quad (9.44)$$

Vad har vi för nytta av detta samband?

Jämvikt blandning

$$\hat{f}_i^v = \hat{f}_i^l \quad \text{för alla } i!$$

$$\text{För ideal blandning} \Rightarrow \underbrace{y_i}_{\sim} \underbrace{f_i^v}_{\varphi_i^{\text{up}} p} = \underbrace{x_i}_{\sim} \underbrace{f_i^l}_{\varphi_i^{\text{sat}} p^{\text{sat}}} \quad \text{Poynting}$$

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{\varphi_i^{\text{sat}}}{\varphi_i^v p} \cdot \frac{p^{\text{sat}}}{p}$$

För låga tryck ($\approx 1 \text{ MPa}$) är $\varphi_i^{\text{sat}} \propto \varphi_i^v$

$$\Rightarrow K_i \text{ (ideal blandning, låga tryck)} \propto \underbrace{\frac{p^{\text{sat}}}{p}}$$

$$\underbrace{y_i p}_{\sim} = \underbrace{x_i p_i^{\text{sat}}}_{\sim} \quad \text{behövs i hdigare exemplet.}$$

RÖ 8

min

7.12.

$t=0$ 5 MPa 300 K

hela systemet \Rightarrow inget massflöde

$t = t_{\text{jämna}}$


Hela tanken = systemet

$$\underline{\text{EB}}: \Delta U = H^{\text{in}} \dot{m} - H^{\text{ut}} \dot{m} + \dot{Q} + \dot{W}_{\text{Ec}} + \dot{W}_{\text{s}} = 0$$

$$\underline{\text{Entropibalans}}: \frac{dS}{dt} = \sum_{\text{in}} S^{\text{in}} \dot{m} - \sum_{\text{ut}} S^{\text{ut}} \dot{m} + \sum \frac{\dot{Q}}{T} + \dot{S}_{\text{gen}}$$

$$\Delta S = \dot{S}_{\text{gen}} \quad (\dot{S}_{\text{gen}}?)$$

b) fig 7.2.5.231



$$\Delta U = U_2 - U_1 = (U_2 - U_2^{\text{th}}) + (U_2^{\text{th}} - U_1^{\text{th}}) - (U_1 - U_1^{\text{th}})$$

$$(7.20) \quad \frac{H - H^{\text{th}}}{RT} = \frac{U - U^{\text{th}}}{RT} + Z + 1 \quad (|t \equiv U + PV|)$$

$$\text{Avihelsefunktion - tryckberende} \quad \frac{|t - H^{\text{th}}}{RT} = - \int \frac{T \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P}{P} dP$$

$$= 1 \quad U_2 - U_2^{\text{th}} = - \int \frac{T \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P}{P} dP - Z + 1$$

$$\frac{\partial Z}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left(1 + \left(b - \frac{a}{T} \right) \frac{P}{RT} \right) = - \frac{bP}{RT^2} + \frac{2aP}{RT^3}$$

$$\Rightarrow U - U^{\text{th}} = - \frac{aP}{T} \quad T_2, P_2 ?$$

$$U_2^{\text{th}} - U_1^{\text{th}} = \int_{T_1}^{T_2} C_v dT = [C_p - (C_v + R)] = \left[41.84T + 0.084T^2 - RT \right]_{T_1}^{T_2}$$

$$\Delta U = - \frac{aP_2}{T_2} + \Delta U^{\text{th}} - \left(- \frac{aP_1}{T_1} \right) = 0 \Rightarrow P_2 = 1.05T_2^3 + 839T_2^2 - 329274.5T_2 \quad (1)$$

$$V_2 = 2V_1 \quad (\text{se bild})$$

$$\frac{PV}{RT} = 1 + \left(\frac{b-a}{RT}\right) \frac{P}{RT} \Rightarrow V = \frac{RT}{P} + \left(\frac{b-a}{T}\right)$$

$$\frac{RT_2}{P_2} + \frac{b-a}{T_2} = 2\left(\frac{RT_1}{P_1} + \frac{b-a}{T_1}\right) \quad P_2 = \dots$$

Tillsammans med (1) $\Rightarrow T_2 = 295 \text{ K}$

$$P_2 = 2.8 \text{ MPa}$$

F.11 28/9

Jämvärtsberäkningar för blandning (forts.) gasblandn. $\rightarrow Q \rightarrow$ allt vätske
+?

EL 9.16 $f_i^v = f_i^L$ gäller alltid

Approx: ideal blandning

EL 9.44 $f_i^{is} = x_i f_i \Rightarrow y_i(f_i^v) = x_i(f_i^L)$ $p_i^v \cdot p_i^{\text{sat}}$ Poynting

Låga tryck, normal temp. $\Rightarrow \begin{cases} y_i p = x_i p_i^{\text{sat}} & \text{Raults lag} \\ \sum y_i = 1 \quad (\sum x_i = 1) \end{cases}$

jämvärtsvillkor

exemplet: "Bubbelpunktshärläning"

gas och vätska i jämvikt

Gas: sammansättning z

↓ sammansättning z

gas $\rightarrow Q$, vätska

x = z (om inget försinnes)

y = z

"allt precis"


på vägen

vätska



mycket liten gasbubbla
var

Daggpunkt



Fuktig luft - ett tekniskt viktigt exempel på ideal blandning. Intidat material
Fuktig luft \approx blandning av torr luft och vattenätta.

\approx idealgas

$$M = 29.10 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol} \quad C_p = 1005 \text{ J/kgK}$$

Raults lag en bra approx.

$$y_1 p = x_1 p_1^{\text{sat}} \quad \text{Låt vatten vara komponent 1}$$


kan den användas för idealgas? Nej, går inte, ty "p₂^{sat}" finns ej.

(sahnar vätskefas.)

men lösligheten av luft

för temperaturer > kritisk temp.

$$\text{i vatten är mycket låg} \Rightarrow x_2 \approx 0 \Rightarrow x_1 \approx 1$$



För ideal blandning (inget blandningsvärme, se EL 9.34)

$$\Rightarrow \dot{m} \Delta H = \sum_i \dot{m}_i \Delta H_i$$

är resp. komponent.

För luft (idealgas) $\dot{m}_2 \Delta H = \dot{m}_2 C_p \Delta T = 0.145 \frac{\text{kg} \cdot 1005}{\text{s} \cdot \text{hPa}} [-10] = -1423 \text{ W}$

Vatten: H_i^{in} var given

H_i^{ut} tas ur tabell för mättad änga vid 20°C . $\Rightarrow \dot{m}_1 \Delta H_1 = -41.04 \text{ W} \Rightarrow$

$$\underline{\dot{Q}} = -1464 \text{ W}$$

b) 20°C $\Rightarrow \cancel{\text{Daggpunkt}} \rightarrow t = 10^\circ\text{C}$

P konstant Hur mycket vattenänga kondensrar? Vilken hyleffekt?

$$P_1^{\text{sat}}(10^\circ\text{C}) = 0.001228 \text{ MPa}$$

Ruults lag $\Rightarrow y_1 = \frac{1 \cdot 1.228}{100} \text{ kPa} = 0.01228$

$$y_1 = \frac{\dot{n}_1^{\text{gas}}}{\dot{n}_1^{\text{gas}} + \dot{n}_2} \Rightarrow (\dot{n}_2 \text{ summa som från bönun}) \Rightarrow$$

$\dot{n}_1^{\text{gas}} = 0.01228 \cdot 5.06 \text{ mol/s} = 0.0612 \text{ mol/s}$

$1 - 0.01228$

Från början $n_1^{gas} = 0.12 \text{ mol/s}$ \Rightarrow hondenserat $= 0.12 - 0.0622 \text{ mol/s} = 0.0578 \approx 1.04 \text{ g/s}$

Kylefteft?

Entalpier inlopp har vi från a)

$$\text{Entalpi ut? } H_1^{\text{ut}}? \quad H_1^{\text{ut}} = q H_{\text{ut}}^{\text{v}} + (1-q) H_{\text{ut}}^{\text{l}} \quad q? \quad q = \frac{0.0622}{0.12} \quad \text{vattenänga ut}$$

$$\Rightarrow q = 0.518 \Rightarrow H_1^{\text{ut}} = \dots = 1325.2 \text{ kJ/kg} \quad \text{vattenänga vatten ut}$$

$$\Rightarrow m_1 \Delta H_1 = 0.00216(1325.20 - 2537.4) \cdot 1000$$

Högre tryck? Blandning ej ideal? fugacitetskoeff. renä ämnen... tex mha

ideal: högre tryck $K_i = y_i = \frac{x_i}{P_i^{\text{sat}} \cdot P}$ Poynting tillståndsekvation.

Men om blandningen inte ideal?

$$f_i^{\text{l}} = f_i^{\text{v}}$$

använd tillståndsekvation + blandningsregler

Funhar bra för högre tryck och "lagom" oidealitet, men särshilda metoder krävs för stark oidealitet (gäller i första hand vätskefas)

- ^{händel}
från ämnen
- ① olika hrafter
 - ② berende på vilka som reagerar.

Början av kap 10. i EL.

Hur använda virialekvationen för en blandning?

$$\frac{Z = PV}{RT} = 1 + \frac{B}{P} \quad B = \sum_i \sum_j y_i y_j B_{ij} = y_1^2 B_{11} + 2 y_1 y_2 B_{12} + y_2^2 B_{22}$$

Hur hunna uppskatta B_{12} ?

som för rent ämne.

För renä ämnen finns EL. 6.6 - 6.10 för att hunna uppskatta B om man inte hade annan info.

$$(6.7) \quad B(T) = \left(B_0 + w B_1 \right) \frac{RT_c}{P_c} \quad \text{ex. } B_0 = K_1 - \frac{K_2}{T_f^{1.6}}$$

Kan vi använda detta för β_{12} ? P_c, T_c, w för blandning?

Ja, om vi kan få fram w, T_c, P_c .

$$T_{c12} = \sqrt{T_{c1} \cdot T_{c2}} (1 - k'_{12})$$

Binär interaktionsparameter.

Antag $k'_{12} \approx 0$ om ingen annan info finns.


$$w_{12} = \frac{1}{2} (w_1 + w_2)$$

$$V_{c12} = \left(V_{c11}^{1/3} + V_{c22}^{1/3} \right)^3 \Rightarrow P_{c12}, \text{ ty } z_{c12} = \frac{1}{a} (z_{c1} + z_{c2})$$

$$P_{c12} = \frac{z_{c12} R T_{c12}}{V_{c12}}$$

Hur gör man med Peng-Robinson?

a? , b?



b = "tätpackningsvolymet"

$b = \sum x_i b_i$ (vihtar med molfraktionen)

a = "attraktionskraft mellan molekyler"

$$a = \sum_i \sum_j x_i x_j a_{ij}$$

blandningsregel för a.

a_{11}, a_{22} osv är de rena ämnenas a.

$$a_{ij} = \sqrt{a_i a_j} (1 - k_{ij}) \neq h_{ij} \text{ i virialekvationen.}$$

interaktionsparameter.

Har vi ingen ytterligare info: gissa $\propto 0$.

F.12 30/9-10

G minshar vid spontan process.

$$H_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j, n_k} \text{ hemish potential.}$$

$$G = \sum_i n_i \bar{G}_i$$

H för en ideal gas

$$H = G \text{ (rent ämne)}$$

$$dG = -SdT + VdP = VdP \text{ för konstant } T.$$

$$\text{ideal gas: } V = \frac{RT}{P} \Rightarrow dG = \frac{RT}{P} dP$$

$$\int_{G(P^*)}^{G(P)} dG = RT \int_{P^*}^P d\ln P \Rightarrow \underbrace{G(P) - G(P^*)}_{H} = RT \ln \left(\frac{P}{P^*} \right)$$

$$H = H^* + RT \ln \left(\frac{P}{P^*} \right)$$

härri ej av "grann molekyler".

$$H_i = H_i^* + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^*} \right) \text{ (blandning av ideala gaser)}$$

$$P = \sum_i P_i \quad P_i = Y_i P \quad Y_i = \frac{n_i}{\sum n_i} = \frac{n_i}{n}$$

$$H_i = H_i^* + RT \ln \left(\frac{Y_i P}{P^*} \right) \quad (16)$$

$\Delta_{\text{mix}} G$ vid blandning av gaser

$$\text{ex: } \boxed{n_A, T, P} \quad \boxed{n_B, T, P} \rightarrow \boxed{T, P = P_A + P_B}$$

$$G = \sum_i n_i \bar{G}_i = \sum_i n_i H_i \quad \text{rent ämne.}$$

$$\Delta_{\text{mix}} G = \sum_i n_i H_i - \sum_i \underbrace{n_i H_i^*}_{\text{ginnan blandn.}}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{mix}} G &= \sum_i n_i \left(H_i^* + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^*} \right) \right) - \sum_i n_i \left(H_i^* + RT \ln \left(\frac{P^*}{P_0} \right) \right) = \\ &= RT \sum_i n_i \left(\ln Y_i + \ln \frac{P}{P_0} - \ln \frac{P^*}{P_0} \right) = RT \sum_i n_i \ln Y_i = NRT \sum_i Y_i \ln Y_i \end{aligned}$$

$$\Delta_{\text{mix}} G = RT \sum_i y_i \ln y_i$$

H : för flytande blandning

Binär blandning av A, B.

Rent A : $A(l) \rightleftharpoons A(g)$

Jämvikt : $H_A(l) = H_A(g)$ $P^* = P^{\text{sat}}$

$$H_A^* = H_A^\circ + RT \ln \left(\frac{P_A^*}{P^\circ} \right) \quad (76) \text{ i smf. 3.}$$

Blandning : $H_A(l) = H_A(g)$

$$H_A = H_A^\circ + RT \ln \left(\frac{P_A}{P^\circ} \right) : \quad (77) \text{ i smf 3}$$

$$(77) - (76) : H_A = H_A^* + RT \ln \frac{P_A}{P_A^*} \quad H \text{ för ren flytande A.}$$

$\overset{\curvearrowleft}{H \text{ för A}}$ $\overset{\curvearrowleft}{P_A^*}$

i vätshebländningen.

Hur beror P_i av x_i ?

Från experiment :

i) Raoult's lag : $P_A = x_A P_A^*$

(blandningar av liknande molekyler)

ii) Henrys lag : $P_B = x_B h_B$ h , tangenten till experimentella data vid låga

$\underset{\substack{\text{löst i A} \\ \text{i lösn medel}}}{(B)}$ molfraktioner av B.

Ideal vätshebländning

Raoult's lag gäller, dvs. $P_A = x_A \underset{P_A^*}{}$

$$H_A = H_A^* + RT \ln x_A \quad (\text{DEF})$$

$\Delta_{\text{mix}} G$, $\Delta_{\text{mix}} S$, $\Delta_{\text{mix}} H$ som för ideal gasblandning.

$$H_{JT} = \text{Joule-Thomson koeff. } \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H$$

Ideal utspädd lösning

Lösta ömnet följer Henrys lag.

Forts ideal gasblandning

$$\Delta_{\text{mix}} G = RT \sum_i y_i \ln y_i$$

$$\Delta_{\text{mix}} S - dG = -SdT + VdP \quad S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P \Rightarrow \Delta S = -\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_P$$

$$\Delta_{\text{mix}} S = -R \sum_i y_i \ln y_i$$

$$\Delta_{\text{mix}} H : \text{DEF } G = H - TS \quad \Delta G = \Delta H - T \Delta S \quad (\text{konstant } T)$$

$$\Rightarrow \Delta_{\text{mix}} H = \Delta_{\text{mix}} G + T \Delta_{\text{mix}} S = RT \sum_i y_i \ln y_i + T(-R \sum_i y_i \ln y_i) = 0$$

pga ingen växelverkan i idealu gaser.

$\Delta_{\text{mix}} H$ ideal vätsheblandn. - måste ske växelverkan, annars ej vätska.

Iche-idealga gaser

fugacitet för komponent i blandningen

$$P_i \rightarrow f_i \quad H_i = H_i^\circ + RT \ln \frac{f_i}{P^\circ}$$

Iche-idealga system

$$H_i = H_i^\circ + RT \ln a_i$$

$$\text{aktivitet: } a_i \equiv \exp \left[\frac{H_i - H_i^\circ}{RT} \right]$$

H_i° : H_i för det valda standardtillståndet

smt. 3 s.17.

Binära flytande blandningar (A, B)

T standardtillståndet(A,B): Rent ömne (T, P)

$$H_A = H_A^\circ + RT \ln \left(\frac{P_A}{P_A^\circ} \right), \quad a_A = \frac{P_A}{P_A^\circ} = \gamma_A X_A$$

P_A° aktaritetsfaktor $X_A \rightarrow 1 \Rightarrow \gamma_A \rightarrow 1$

γ mäter avvikelse från Raoults lag!

II) Standardhillsstånd lösningsmedel (A): Rent ämne vid (T, P)

Löst ämne (B): Rent ämne (T, P) som följer Henrys lag.
(hypotetiskt standardhillsstånd)

$$x_B \rightarrow 0 \Rightarrow P_B \rightarrow x_B h_B \quad P_B = h_B \gamma_B x_B = h_B a_B$$

$$H_B = H_B^* + RT \ln \left(\frac{P_B}{P_B^*} \right) = H_B^* + RT \ln \frac{h_B}{P_B^*} + RT \ln a_B$$

$$\underbrace{H_B^*}_{h_B}$$

$$a_B = \frac{P_B}{h_B} = \gamma_B x_B$$

Studera exemplet s.m.f. 3 (s.15-17)

Raoult's lag som referens

$$a_i = \frac{P_i}{P_i^*} = \gamma_i x_i$$

Henry's lag som referens.

$$a_i = \frac{P_i}{h_i} = \gamma_i x_i$$

Binära bland. av isopropylalcohol (A), bensen (B) vid 25°C

x_A	0.0	0.146	0.521	0.836	1.0
-------	-----	-------	-------	-------	-----

P_A / torr	0.0	22.4	30.5	39.5	44
--------------	-----	------	------	------	----

P / torr	94.4	109.6	105.8	84	44
------------	------	-------	-------	----	----

a) Beräkna a_i och γ_i baserade på Raoult's lag vid $x_A=0.521$ samt P_{tot} för motsvarande idealbländning

$$a_i = \frac{P_i}{P_i^*} = \frac{\gamma_i x_i}{x_i} \quad \gamma_i = \frac{a_i}{x_i} = \frac{P_i}{P_i^*}$$

$P_A^* = 44$ torr ($x_A=1$) Partialtryck för rent ämne

$$P_B^* = 94.4$$
 torr

$a_i = 1$ för ideellt system.

$$x_A = 0.521 \quad P_A = 30.5 \text{ torr} \quad P = P_A + P_B \Rightarrow P_B = P - P_A, \quad P = 105.8$$

$$a_A = \frac{P_A}{P_A^*} \approx 0.693 \quad \gamma_A = \frac{a_A}{x_A} \approx 1.33$$

$$a_B = \frac{P_B}{P_B^*} \approx 0.798 \quad \gamma_B = \frac{a_B}{x_B} \approx 1.67 \quad (x_A + x_B = 1)$$

$$P_A^{15} = x_A P_A^* = (\text{Raoult's lag}) = 22.9 \text{ torr}$$

$$P_B^{15} = x_B P_B^* = (1-x_A) P_B^* = 45.2 \text{ torr}$$

$$P^{15} = P_A^{15} + P_B^{15} = 68.1 \text{ torr}$$

C b) Beräkna $\Delta_{\text{mix}, G}$ vid blandning av 0.521 mol isopropylalkohol och 0.479 mol bensen.

$$\Delta_{\text{mix}, G} = \sum n_i H_i - \sum n_i H_i^* = n_A H_A + n_B H_B - n_A H_A^* - n_B H_B^*$$

$$H_i = H_i^* + RT \ln a_i, \quad a_i = \gamma_i x_i$$

$$\Rightarrow \Delta_{\text{mix}, G} = n_A RT \ln \gamma_A x_A + n_B RT \ln \gamma_B x_B, \quad x_i = \frac{n_i}{n} \quad n = n_A + n_B$$

$$= nRT (\gamma_A \ln \gamma_A x_A + \gamma_B \ln \gamma_B x_B)$$

$$\Delta_{\text{mix}, G} = RT (\gamma_A \ln \gamma_A x_A + \gamma_B \ln \gamma_B x_B)$$

$$\Delta_{\text{mix}, G} \approx -742 \text{ Joul/mol} \quad (x_i = 1)$$

$$G^E = \Delta_{\text{mix}, G} - \Delta_{\text{mix}, G}^{15} \approx 974 \text{ J mol}^{-1} \quad (\text{EL. 11.5})$$

Gibbs-Duhems ekvation. härledn. smf. 4 s 1

$$\sum_j n_j dH_j = 0 \quad \text{vid konstant T, P}$$

Reaktioner



$$\dot{0} = -2A - 4B - C + 2D + 2E \quad (\text{uppfattur som ekvation})$$

$$\dot{0} = \sum_j V_j \quad \text{eq (9.) smf. 4}$$

Reaktionsomsättning

(eq) (10) smf 4.

$$V_j = \{-2, -4, -1, 2, 2\}$$

$$\dot{\xi} = \frac{n_A(t) - n_A(0)}{V_A}$$

$$J = \{A, B, C, D, E\}$$



$$\text{ex) } A \rightarrow 2B \quad \dot{\xi} = \frac{n_A(t) - n_A(0)}{-1} = \frac{n_B(t) - n_B(0)}{2}$$

$$t=0 \quad n_A = 2 \text{ mol} \quad n_B = 0$$

$$t \quad n_A = 1 \text{ mol} \quad n_B = 2 \text{ mol}$$

$$\varphi = \frac{1-2}{-1} = \frac{2-0}{2} = 1 \text{ mol} \quad (\text{reaktionsumsättning})$$

R 10



$$\text{a) } \ln P_{(s)} = 22.8371 - \frac{3155.6}{T} \quad T \in [-70, -56.60]^\circ C$$

$$\ln P_{(l)} = 17.5876 - \frac{2018.8}{T} \quad T \in [-56.60, -40]^\circ C$$

$$T_{tr} = -56.60^\circ C = 216.55 \text{ K}$$

$$\text{Trippelpunkten: } V_s = 29.11 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$$

$$V_l = 37.36 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$$

$$V_g = 3178.4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$$

Vid fusövergång eq (8.6)

$$\Delta H_{sub} = T(V_g - V_s) \frac{dP_s}{dT}$$

$$\frac{dP_s}{dT} = \frac{3155.6}{T^2} \exp\left(\frac{22.8371 - 3155.6}{T}\right)$$


$$\Delta H_{sub} = \frac{3155.6}{T} (V_g - V_s) P_s = \frac{178.3 \text{ torr} \cdot m^3}{mol} = \left[\begin{array}{l} J = Nm : 1 Pa = \\ Pa = N/m^2 : 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ torr} \end{array} \right] = 23.77 \text{ hJ/mol}$$

$$\Delta H_{vap} = T(V_g - V_l) \frac{2018.8}{T^2} P_l = 15.17 \text{ hJ/mol}$$

$$\Delta H_{vap}^1 = T(V_g - V_l) \frac{2018.8}{T^2} \cdot P_l = 2018.8 \cdot R = 1679 \text{ hJ/mol}$$

$$\underline{\Delta H_{vap}^1 - \Delta H_{vap}} = 10.7 \%$$

$$\underline{\Delta H_{vap}}$$




c) $P = 1000 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

$$\Delta H_{fus} = T(V_i - V_s) \frac{dP_m^{\text{sat}}}{dT} \quad P_{tr,s} = \left[T_r = 216.55 \text{ K} \right] = \exp \left(\frac{22.8371 - 3155.6}{216.55} \right) = 518035 \text{ Pa}$$

$$dP = \frac{\Delta H_{fus}}{(V_i - V_s)} \frac{1}{T} dT \quad \Delta P = \frac{\Delta H_{fus}}{(V_i - V_s)} \ln \frac{T_2}{T_r}$$

$T_1 = 238.8 \text{ K} = -34.3^\circ\text{C}$



Tab 9.2 S.302.

Daggpunkt $\sum x_i = \sum \frac{y_i}{K_i} = 1 = 0.5 + 0.5 = (1)$

$$K_i = \text{eq 9.49} = \frac{y_i}{x_i} \quad y_i P = x_i P_i^{\text{sat}} \Rightarrow K_i = \frac{P_i^{\text{sat}}}{P} = \left[\begin{array}{l} \text{eq 9.50} \\ (8.11) \\ T_r > 0.5 \\ \text{riggstan} \\ \text{när kritisk} \\ \text{temp} \end{array} \right] = \frac{P_{ci} \cdot 10^{\frac{2}{3}(1+w)(1-\frac{1}{T_r})}}{P}$$

$P = 14 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ ur boken, pärmen i insida

	$T_c [\text{K}]$	$P_c [\text{MPa}]$	w
n-pent.	469.7	3.369	0.249
n-but	425.	3.797	0.193

$$T_r = \frac{T}{T_c}$$

sätt upp K_i och sedan i (1) $\Rightarrow T_{dp} = 397 \text{ K}$ $T_r > 0.5$ uppfyllt

Summansättningen av x_p, x_b i första droppen: $x_p = 1 - x_b$

$$K_p = \dots 0.7042 \quad K_b = y_p = x_p \Rightarrow x_p \approx 0.71 \quad x_b \approx 0.29$$

$$x_p \quad (y_p \approx 0.5)$$

LAB:

4.10 Lab - jämvikt mellan ånga och vätska hos binära vätskeblandningar

molbrå - relativt mängden av ett ämne i en blandning avseende på mol
x i vätskefas, y i gasfas.

idealt inga azeotroper (x_i, y_i) möts ej i punkt.

blandningen i ånga samma som i vätska (destillerar kommer dit - kom ej)

stabiliseraad (max)

destabiliseraad (min) blandning
(azeotrop)

ideal gas - ingen räckelvaan molekyler

ideal blandning - växelverkan, men samma mellan alla molekyler

A-A, A-B, B-B samma

molekylerna varken ej blandats.

Ännens egenskaper oberoende av förh A, B

stab. blandning - växelverkan mellan olika molekyler starkare än i renare vätskor. GILLAR blandas \Rightarrow särare förändring, hellre i blanda höopunten hög.

destabiliseraad - strägge nr. motsats.

ideal blandning - ingen azeotrop

höopunten hela tiden mitt mellan för ihågkommande komponenter

Raoult's lag

för ideala blandn. el. mit hön. lös.

$P_A = x_1 p_A^*$ \leftarrow mätnadstr. rent A.

↑ partialtryck molbr

en bland som (t)jäder Raoult's lag är ideal.

icke-ideal bl


stab \Rightarrow stark rx \Rightarrow mer svårflyktig \Rightarrow lägre ångtryck \Rightarrow negativ omhetelse

destabiliseras - har om.

partialtrycket är givet ty lättflyktigare i blandningen.

Då molbrähet nära 1 är man närmare Raoults lag.

Orant för! = partialtrycket



endast

$$P_A = X_A P_A^* \quad (\text{ideal blandn.})$$

$$P_B = X_B P_B^*$$

gäller för varje kran (inga rätkor) mots.v. molbräk i lösningssättelsefas

aaktivitet

ent. Raoults lag $\frac{P_A}{P_A^*} = X_A$ dvs $X_A = \frac{P_A}{P_A^*}$

Om Raoults ej gäller sätter man $\frac{P_A}{P_A^*}$

$\frac{P_A}{P_A^*} = a_A$ (om $a_A = 1$ gäller Raoults lag)

a_A ej konstnt - beror på konc.

Då ett ömne konc. $x_A \rightarrow 1$ följer det R.

$a_A = X_A \cdot \gamma_A$ aaktivitetsfaktor. för A vid halten X_A .

$a_A \rightarrow X_A$ om


$\gamma_A \rightarrow 1$ då upptör sig idealt och el. $X_A \rightarrow 1$

Följer Raoults lag - vanligaste växelverkan mellan molekyler mellan

rena cimer

A-A vanligaste a)

A-B



$$P_A = \gamma_A \cdot X_A$$

P_A^* vid antagande
av IG.

$$\gamma_A = \frac{P_A}{X_A P_A^*} = \left[\frac{P_A}{X_A} = Y_A \cdot P_{\text{tot}} \right] = Y_A \cdot P_{\text{tot}}$$

samverkar i rätsidan,
men "ei" i gasfas.

molbr. A i gasfas

$$\gamma_A = \frac{Y_A \cdot P_{\text{tot}}}{X_A \cdot P_A^*}$$

angtryck rent A

molbrun för

A i vätskafas

Behörer angtrycket för rent A.

P_A^* fås ur clausius-clapeyron

Clapeyron

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}$$

exakt tryckets temp. beroende vid jämvilket för alla
fasövergångar


Clausius-Clapeyron

gäller då en av följande är ånga - föringning / sublimering.

$$\text{integgerar} \Rightarrow \ln P = -\frac{\Delta H}{RT} + C$$


C kan beräknas genom hända värden på tryck och temp.


Höhpunktskurva



Azeotrop sammans

$$Y = X$$





mötta brytningsindex, n . jämför brytningsindex m. huma.
 \Rightarrow molbrühen.

1. temp brytn. index

2. Bi gör om till molbruh cyhlohex. x resp x. mha kalibreringskurva.

3. plotta hohp mot summans. \Rightarrow hohp diagram.

4 plotta molbruh cyhlo i gasfas mot rådhetas

5. C-C. för att bestämma matbradsdruck för cyhlo 0611 etyl.
 för varje hohpunkt

6. beräkna aktivitetsfaktornerna ur matbradsnyckeln

7. plotta aktivitetsfaktornerna för resp ämne mot molbruh cyhlohexen.

$$\ln P = -\frac{\Delta H^{\text{vap}}}{T} + C$$

$$\ln(101100) = -\frac{29.97 \cdot 10^3}{T} + C \Rightarrow C \approx 11.535 \quad \text{C}_6\text{H}_6$$

$$\ln(101100) + \frac{31.94 \cdot 10^3}{349.7 \cdot 8.3143} = C =$$

$$C_6\text{H}_6 \quad C_6\text{H}_5\text{O}_2$$

$$\ln P = 21.717 - \frac{29.97 \cdot 10^3}{347.15 \cdot 8.3143}$$

$$\ln P = 22.809 - \frac{31.94 \cdot 10^3}{T \cdot 8.3143}$$

$$\gamma_A = \frac{y_A \cdot P_{\text{tot}}}{x_A \cdot P_A^*} =$$

ingrydch rent ämne den temperaturen

F.13 5/10

Aktivitetsfaktormodeller EL 11.1-11.3

Rensa dimnens ängstrych P_i^{sat} behövs ofta som del av dagg-/bubbelpunktsberäkningar.

Nållor för P_i^{sat}

- vatten och R134a → tabell i boken.
- Appendix E4 - Antoinekonstanter (ehv. för ängstrych)
- (Internet: t.ex. www.nist.gov "chemistry webbook")
ehv. 8.11 i EL. behöver T, P, w se pårmens insida.
- Mätdata blandningar ($x=1$ el. $x=0$)

Ideal blandning \longleftrightarrow beräkning mha blandningsregler.

Behöver bara renämnnesdata. renämnnesdata + interaktionstal k_{ij} .

(standardantagande $k_{ii}=0$)

Är $k_{ij}=0$ samma som ideal blandning?

ex 10.1 60% av (1), 40% av (2)

B beräknad med blandningsregler $\Rightarrow V^{\text{mix}} = 12405 \text{ cm}^3/\text{mol}$

$$\text{Ren (1)} \Rightarrow V_1 = \frac{12041 \text{ cm}^3}{\text{mol}} \quad \text{Ren (2)} \Rightarrow V_2 = \frac{12773 \text{ cm}^3}{\text{mol}}$$

$$V^{\text{is}} = 0.6V_1 + 0.4V_2 = 12334 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

$$V^{\text{E}} = V^{\text{mix}} - V^{\text{is}} = 71 \text{ cm}^3/\text{mol} \Rightarrow k_{ij}=0 \neq \text{(ideal blandning)}$$

Ide: Låt oss modellera avvikelse från ideal blandning.

Hitta avvikelsen för EXCESS (E):

$$G^{\text{E}} = G - G^{\text{is}} \quad (11.3) =$$

$$= (\underbrace{G - \sum x_i G_i}_{\Delta G_{\text{mix}}}) - (\underbrace{G_{\text{is}} - \sum x_i G_i}_{\Delta G_{\text{mix}}^{\text{is}}})$$

blandn. energi

$$\Delta G_{\text{mix}}^{\text{is}} = RT \sum x_i \ln x_i \quad (9.41)$$

Vi har också att $G = \sum x_i \bar{G}_i = \sum x_i G_i$

påriell molär storhet

$$\Rightarrow \Delta G_{mix} = \sum x_i (H_i - \bar{G}_i) = (9.43) = RT \sum x_i \ln \hat{f}_i$$

Han detta användas för att modellera aktivitetsfaktorer?

Aktivitetskoefficient: $\gamma_i = \hat{f}_i$ här och i boken rent ämne vid samma x_i, \hat{f}_i och T och P .

$$\Rightarrow \Delta G_{mix} = RT \sum x_i \ln(x_i \gamma_i)$$

$$G^E = \Delta G_{mix} - \Delta G_{mix}^{''} = RT \sum x_i \ln(\gamma_i x_i) - RT \sum x_i \ln x_i = RT \sum x_i \ln \gamma_i$$

$\Rightarrow G^E$ är direkt kopplad till γ_i

Om vi har modell för G^E , hur han vi då få fram γ_i


$$\text{Använd att } \bar{G}_i^E = \frac{\partial G^E}{\partial n_i} = \frac{\partial (n G^E)}{\partial n_i} = \frac{\partial (RT \sum x_i \ln \gamma_i)}{\partial n_i} = RT \ln \gamma_i \quad (*)$$

Har vi någon slags modell för G^E så han vi ur den få fram aktivitetsfaktorer γ_i

ex 11.4) binär blandning

$$G^E = Ax_1 x_2$$

RT "konstunt"



γ_1 ?

$$(*) \quad \ln \gamma_1 = \frac{1}{RT} \frac{\partial (n G^E)}{\partial n_1} = \frac{\partial (n A x_1 x_2)}{\partial n_1} = \frac{\partial (n^2 A x_1 x_2)}{\partial n_1} \underbrace{n}_{\text{derivera}} = A \left(\frac{n_2(n_1+n_2) - n_1 n_2}{(n_1+n_2)^2} \right) =$$

$$A \frac{(n_2)^2}{(n_1+n_2)^2} = \frac{(n_2)^2}{n} \cdot A = A x_2^2 \quad A \frac{(n_1 n_2)}{n_1+n_2}$$

$$\text{pss. } \ln \gamma_2 = A x_1^2$$

men om vi inte vet A ?

Har vi en enda experimentpunkt så han vi via γ få fram A !

Gas-vätskejämviht

T, P, x, y uppmätta.

$$\text{jämviht: } \hat{f}_i^v = \hat{f}_i^L \quad \hat{f}_i^v = y_i \hat{\varphi}_i^v P$$

$$\hat{f}_i^L = x_i y_i \hat{f}_i^L = x_i y_i \hat{\varphi}_i^{\text{sat}} \cdot P_i^{\text{sat}} \cdot \text{Poynting}$$

Låga tryck \Rightarrow poynting ≈ 1

$$\hat{\varphi}_i^{\text{sat}} \approx \hat{\varphi}_i^v$$

$$\Rightarrow y_i P = x_i y_i P_i^{\text{sat}} \quad (\text{modifierad Raoult's lag})$$

ex 3 aug - 09



$$T = 330 \text{ K}$$

$$P = 150 \text{ kPa}$$

sökt: sci noggrant värde som möjligt på C
x_A.

Som hjälp:

- tillståndsekvation för A i gasfas
 - aktivitetsfakturmödell för vätskefasen
 - modell volymmitet i vätskefas
- mest unechlade uttryck

$$y_i \hat{\varphi}_i^v P = x_i y_i \hat{\varphi}_i^{\text{sat}} \cdot P_i^{\text{sat}} \cdot \frac{\exp(v_i^L (P - P_i^{\text{sat}}))}{RT}$$

$$\Rightarrow x_A = \hat{\varphi}_A \cdot P$$

$$\text{ent av } x_A \rightarrow y_A \hat{\varphi}_A^{\text{sat}} \cdot P_A^{\text{sat}} \exp \left[\frac{v_A^L (P - P_A^{\text{sat}})}{RT} \right]$$

Vi behöver iterera! Söh brū startvärde.

$$\text{Raoult's lag } x_A^{\text{start}} = \frac{P}{P_A^{\text{sat}}} = \left[P_A^{\text{sat}} (330 \text{ K}) = 250 \text{ kPa} \right] = \frac{150}{250} = 0.6$$

Vi behöver fugacitetskoefficienter!

De kan beräknas mha tillståndsekvation!

t.ex. virialekvationen. EL.(8.29)

$$\ln \varphi = \frac{BP}{RT} \Rightarrow \varphi_A = \exp \left(\frac{BP_A}{RT} \right) = \frac{P}{P_A^{\text{sat}}} = 1.0333$$

$$\Rightarrow \varphi_A^{\text{sat}} = \exp \left(\frac{BP_A^{\text{sat}}}{RT} \right) = 1.0562$$

δ_A ? "One parameter Margule"

(se exempel 11.4, ehhv 11.16)

$$\Rightarrow \ln \gamma_A = A X_A^2 \Rightarrow \gamma_A = \exp(A(1-X_A)^2)$$

$$\gamma_A (X_A=0.6) = 1.083.$$

givet

$$\text{Poynting-hornehäromen: } \exp[V_i^*(p - p_i^{\text{sat}})] = (V_i = 0.0005 \text{ mol/m}^3) = 0.9819.$$

$$\Rightarrow X_A = 0.552 \Rightarrow \text{nytt } \gamma_A \Rightarrow X_A = 0.541^{\text{RT}}$$

B11

Ideal gasblandning

$$\hat{f}_i^{\text{ig}} = Y_i P_{\text{tot}} = X_i P_i^*$$

Ideal vätskeblandning

$$\hat{f}_i^L = X_i P_i^*$$

$$\hat{f}_i^V = \hat{f}_i^L Y_i P_{\text{tot}}$$

$$\gamma_i = \frac{\hat{f}_i^V}{\hat{f}_i^L}$$

$$X_i \hat{f}_i^{\text{ol}}$$

Vid jämvikt

$$\hat{f}_i^V = \hat{f}_i^L$$

Ej ideal vätskeblandning

$$f_i^L = Y_i X_i P_i^*$$

9.1. Givet H₂O(1), n-propanol (2)

a) $X_2 = 0.259 \Rightarrow X_1 = 0.741$

$$Y_2 = 0.397 \Rightarrow Y_1 = 0.603$$

Ideal gasblandning

$$P = 820.3 \text{ torr}$$

$$\hat{f}_i^V = Y_i P_{\text{tot}} \quad \hat{f}_i^L = Y_i X_i P_i^*$$

$$\gamma_1 = \frac{Y_1 P_{\text{tot}}}{X_1 P_1^*} = 1.265$$

$$\hat{f}_i^L = \hat{f}_i^V \text{ vid jämvikt}$$

$$X_1 P_1^*$$

$$\gamma_2 = 2.177.$$

b) Reguljär blandning - volymerna förändras ej då man blandar.

$$\Delta V = 0 \Rightarrow V = \sum X_i V_i$$

(ehrv. 9.40)

$$\Delta S_{\text{mix}} = -R \sum_i X_i \ln(X_i) \quad H_i = \left(\frac{\partial G_i}{\partial n_i}\right) \quad dH_i = RT d \ln \hat{f}_i$$

$$\Delta G_{\text{mix}} = G - \sum_i X_i G_i \quad (\text{eq. 9.19}) \quad dG = RT d \ln f \Rightarrow \Delta G = RT \ln \left(\frac{f_i}{f_i^0}\right) = \gamma_i X_i$$

F14

7/10-10

$$\Delta G_{\text{mix}} = \sum x_i \Delta G_i = \sum RT x_i \ln x_i y_i = -5941.04 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_r = T \Delta S + V \Delta P$$

$$\Delta G_r = -S \Delta T + V \Delta P$$

\approx vid konstant temp

$$\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta H = T \Delta S + \Delta G \Rightarrow \Delta H_{\text{mix}} = 1134 \text{ J/mol}$$

$$a_i \equiv \exp \left[\frac{H_i - H_i^\circ}{RT} \right], \text{ dvs } H_i = H_i^\circ + RT \ln a_i$$

ett ämne i standardtilstånd har aktiiviteten 1

Gas

standardt. Ren gas vid T och $P^\circ = 1$ bar

$$a_i = \frac{f_i}{P^\circ} \approx \frac{P_i}{P^\circ}$$

Rent fast ämne el. vätska

Standard: Rent ämne vid T och $p^\circ = 1$ bar

$$a_i \approx \exp \left[\frac{V(P - P^\circ)}{RT} \right] \approx 1$$

vätskeblandn, lös medel

st. rent ämne T, P

$$\text{Raoult: } a_i = \frac{P_i}{P^\circ} = y_i x_i \quad (\lim_{x_i \rightarrow 1} y_i = 1)$$

Löst ämne

st. Rent ämne T, P som följer Henrys lag.

$$\text{Henry: } a_i = \frac{P_i}{P^\circ} = y_i x_i \quad (\lim_{x_i \rightarrow 0} y_i = 1)$$

Ideal blandning ($x_i \neq 1$) binära fallet

$$\Delta_{\text{mix}} G = RT \sum x_i \ln x_i = RT [x_1 \ln(x_1) + (1-x_1) \ln(1-x_1)]$$

$$\Delta_{\text{mix}} S = -(\frac{\partial \Delta_{\text{mix}} G}{\partial T}) = -R \sum x_i \ln x_i$$

Reaktionsriktning och jämvikt

$$dG = -SdT + VdP + \sum_j H_j dn_j$$

konst. T, P

reaktionsomsättning

$$dG = \sum_j H_j dn_j \quad n_j = n_j(0) + V_j \xi$$

$$dn_j = V_j d\xi \Rightarrow dG = \sum_j H_j dn_j = d\xi \sum_j V_j H_j$$

Spontan process $dG < 0$ reaktionsriktning mot produkt

$$\sum_j V_j H_j < 0 \Rightarrow d\xi > 0 \rightarrow$$


$$\sum_j V_j H_j > 0 \Rightarrow d\xi < 0 \leftarrow$$

ex) $A \rightleftharpoons B \quad \sum_j V_j H_j = -H_A + H_B$

Jämvikt

$$dG = 0 : \sum_j V_j H_j = 0$$

$$\Delta_r G = (\frac{\partial G}{\partial \xi})_{T,P} = \sum_j V_j H_j$$



Vartför reagerar inte alltid?

Blandningsentropi!

Jämviktshonstanten

$$\Delta G = \sum_j V_j H_j, \quad H_j = H_j^\circ + RT \ln(a_j)$$


$$\Delta_r G = \underbrace{\sum_j V_j H_j^\circ}_{\text{formation}} + RT \sum_j V_j \ln a_j$$

ΔG° = skillnad i G mellan produkten och reaktanten i standard tillstånd.

$$\Delta G^\circ = \sum_j V_j \Delta_f G^\circ (j)$$

formation (fria bildningsenergor, han släss upp, ändring i G för att bilda fria ämnen från grundämnen)

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \sum_j \ln a_j^{v_j} = \Delta G^\circ + RT \ln \prod_j a_j^{v_j}$$



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \quad Q = \prod_j a_j^{v_j} \quad \Delta G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

Jämvikt: $\Delta G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = 0 \Rightarrow Q = K$

$$\Rightarrow Q = K \quad \Delta G^\circ = -RT \ln K, K = [\prod_j a_j^{v_j}]_{eq}$$

K beror av hur reaktionen svarar.

Ange reaktionsformel!

$$\Delta G^\circ$$

① Från fria bildningsenergin

$$\Delta G^\circ = \sum_j V_j \Delta_f G^\circ (j)$$

② Från bildningsentalplen och standardentropin

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \Delta S^\circ$$

$$\Delta H^\circ = \sum_j V_j \Delta_f H^\circ (j)$$

$$\Delta S^\circ = \sum_j V_j S^\circ (j)$$

$\Delta_f H^\circ$: ΔH för bildning av en mol ämne från grundämnen i referens tillstånd.

Mest stabila formen vid $P^\circ = 1$ bar och

omräkning av $\Delta H^\circ: T_1 \rightarrow T_2$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = C_p \quad A \rightarrow B \quad \left(\frac{\partial H_A}{\partial T} \right)_P = C_{p,A} \quad \left(\frac{\partial H_B}{\partial T} \right)_P = C_{p,B}$$

$$\underbrace{\left(\frac{\partial H_B}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial H_A}{\partial T} \right)_P}_{= C_{p,B} - C_{p,A}}$$


$$\frac{\partial (H_B - H_A)}{\partial T} = \Delta C_p \quad \frac{\partial (\Delta H)}{\partial T} = \Delta C_p$$

$$\Delta H(T_2) = \Delta H(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p dT$$

$$\text{pss. } \Delta S_\circ(T_2) = \Delta S_\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta C_p^\circ}{T} dT$$


Boltzmannfördelningens betydelse

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \Rightarrow K = e^{-\frac{\Delta H^\circ}{RT}} \cdot e^{\frac{\Delta S^\circ}{R}}$$



$A \rightarrow B$ (endoterm)

$$\text{Boltzmann: } N \propto e^{-\frac{E}{RT}}$$



$\Delta H^\circ > 0$ stor "←"

$\Delta S^\circ > 0$ stor: "→" ($K = \frac{N_B}{N_A}$)




Jämviktens p-beroende

$$\leftarrow \text{def } P = P^\circ$$

n beror inte av P , ty $n = e^{-\frac{\Delta G^\circ}{RT}}$ jämviktskonstanten ej tryckberoende, men jämvikten han varu tryckberoende.

$$\text{ex)} A(g) \rightleftharpoons 2B(g) \quad K = \frac{a_B^2}{a_A} \approx \frac{(P_B/P^\circ)^2}{P_A/P^\circ} = \frac{(P - P_A)^2}{P_A P^\circ} \quad \text{lös ehu.} \Rightarrow$$



dvs $\frac{P_A}{P}$ ökar med P . Jämvikten förshjuts åt vänster

Jämviktens T-beroende

$$n = e^{-\frac{\Delta G^\circ}{RT}} \text{ beror av } T$$

$$\text{i)} \Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad \text{räkna om } \Delta H^\circ, \Delta S^\circ \text{ från } T_1 \text{ till } T_2 \text{ mha } \Delta C_p^\circ$$

(ii) Gibbs-Helmholtz, van't Hoff

smf. 2 s. 8-9 ehu. 48

$$\left(\frac{\partial(\Delta G/T)}{\partial T} \right)_P = -\frac{\Delta H}{T^2} \quad \text{Gibbs-Helmholtz ehuutum.}$$

$$\frac{\partial(\Delta G^\circ/T)}{\partial T} = -\frac{\Delta H^\circ}{T^2}$$

$$\frac{\Delta G^\circ}{T} = -R \ln K \Rightarrow -\frac{R d \ln K}{dT} = -\frac{\Delta H^\circ}{T^2}$$

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \quad \frac{d}{dT} \left(\frac{1}{T} \right) = -\frac{1}{T^2} \Rightarrow dT = -T^2 d\left(\frac{1}{T} \right)$$

$$\frac{d \ln K}{d\left(\frac{1}{T}\right)} = -\Delta H^\circ \text{ van't Hoff}$$

$$d\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{R}{T^2}$$

$$d \ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{R} d\left(\frac{1}{T}\right)$$


$$\int_{K_1}^{K_2} d \ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \int_{T_1}^{T_2} d\left(\frac{1}{T}\right) \quad \Delta H^\circ \text{ antas vara } T\text{-beroende.}$$

$$\ln K_2 - \ln K_1 = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Tumregel

om man ändrar en tillståndsvariabel hos ett system i jämvikt, förshjuts jämvikten så att ändringen motverkas.

Jämviktsexempel



Beräkna P_{Hg} och P_{O_2} vid 600 K

298.15 K S° J/mol-K $\Delta_f H^\circ$ kJ/mol

HgO(s)	70.25	-90.76
--------	-------	--------

Hg(l)	75.90	0
-------	-------	---

Hg(g)	174.86	61.38
-------	--------	-------

O ₂ (g)	205.04	0
--------------------	--------	---

ΔC_p° för (a) och (b) antas vara ≈ 0

$$K = \prod_i a_i^{v_i} \quad K_a = \frac{a_{Hg(g)} \cdot a_{O_2(g)}^{1/2}}{a_{HgO(s)}} \approx \frac{(P_{Hg}/P^\circ)(P_{O_2}/P^\circ)^{1/2}}{1}$$

Kondenserade faser $a \neq 1$ $K_b = \frac{a_{Hg(g)}}{a_{Hg(l)}} \approx P_{Hg}/P^\circ$

Gaser: $a_i = \frac{f_i}{P^\circ} \propto \frac{P_i}{P^\circ}$

$$K_a = \frac{P_{Hg} \cdot P_{O_2}^{1/2}}{P^\circ} \quad K_b = \frac{P_{Hg}}{P^\circ}$$

Sha beräkna P_{H_2} , P_{O_2}

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$\Delta H^\circ = \sum_i V_i \Delta_f H^\circ(i)$$

$$\Delta S^\circ = \sum_i V_i S^\circ(i) \quad \text{Vid } 298.15 \text{ K} \quad \Delta H_a^\circ = 61.38 + \frac{1}{2} \cdot 0 - (-90.76) = 152.14 \text{ J/mol}$$

$$\Delta S_a = 174.86 + \frac{1}{2} \cdot 265.04 - 70.25 = 207.13 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_b^\circ = 61.38 - 0 = 61.38 \text{ J/mol}$$

$$\Delta S_b^\circ = 174.86 - 75.90 = 98.96 \text{ J/mol}$$

Generellt

$$\Delta H^\circ(T_2) = \Delta H^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p^\circ dT \quad \text{men här är } \Delta C_p^\circ \approx 0$$

$$\Delta S^\circ(T_2) = \Delta S^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p^\circ dT$$


$$T = 600 \text{ K} \quad \Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$\Delta G_a^\circ = 27862 \text{ J/mol}$$

$$\Delta G_b^\circ = 2004 \text{ J/mol} \quad N_b = e^{-\Delta G_b^\circ / RT} = \frac{P_{H_2}}{P^\circ} \Rightarrow P_{H_2} = 66918 \text{ Pa}$$

$$N_a = e^{-\Delta G_a^\circ / RT} = \frac{P_{H_2} P_{O_2}^{\circ\circ}}{(P^\circ)^{3/2}} \Rightarrow P_{O_2} = 315 \text{ Pa}$$

R12



$$\Delta G_f^\circ = -RT \ln K \quad \Delta G_f^\circ = \Delta H_f^\circ - T \Delta S_f^\circ \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta H = TAS + VAP \\ \Delta G_f^\circ = SAT + VAP \end{array} \right. \text{ se uppg 9.1}$$

$$K_a = \exp\left(-\frac{\Delta G_f^\circ}{RT}\right)$$

T=298 K $\Delta H_R^\circ = 2 \cdot \Delta H_f^{HI} - 0 - \Delta H_f^{I_2} = -9.48\text{ kJ/mol}$

T= 500 K

$$\Delta H_T^\circ = \Delta H_R^\circ + \Delta C_p(T - T_R) \quad (14.26)$$


$\Delta C_p = 2 \cdot (C_p^{(HI)} - (C_p^{(H_2)} - C_p^{(I_2)}) = -7.4\text{ J/mol}\cdot\text{K}$

antag konstnt i T=298 K-500 K

298 K: $\Delta S_f^\circ = 2S_{HI} - S_{H_2} - S_{I_2} = 21.81\text{ J/mol}\cdot\text{K}$

$$\Delta S_f^\circ = \Delta S_R^\circ + \Delta C_p \ln\left(\frac{T}{T_R}\right) \quad \Delta S(T, P) = \frac{C_p dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP}{T}$$

$$\Delta G_f^\circ = -19.965\text{ kJ/mol} \quad n_a = 12.2$$



$$K_a = \exp\left(-\frac{\Delta G_f^\circ}{RT}\right) \quad T=398.15\text{ K}$$

(1) $\frac{RT}{T_R} = 298\text{ K}$

vant Hoff's equation (14.5) $\Delta G_f^\circ = -\int_{T_R}^T \frac{\Delta H_f^\circ}{RT^2} dT + \Delta G_R^\circ$

Appendix E6 s. 637.

C_2H_4	H_2O	C_2H_5OH	
$\Delta_f H_f^\circ$	-241.835	-234.95	(kJ/mol)
$\Delta_f G_f^\circ$	-228.614	-167.73	

$$\Delta H_R^\circ = \Delta_f H_{R,C_2H_5OH}^\circ - \Delta_f H_{R,C_2H_4}^\circ - \Delta_f H_{R,H_2O}^\circ = -45.625\text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G_R^\circ = -7.546\text{ kJ/mol}$$

Antag ΔH° konstant

$$\frac{\Delta G^\circ}{RT} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} \right) + \frac{\Delta G_B^\circ}{RT_B} = 1.5863 \quad (\Delta G^\circ = 5.251 \text{ kJ/mol})$$

$$(1) \Rightarrow n_a = 0.205 \quad \Delta H^\circ = \Delta H_R + \int_{T_R}^T \Delta C_p dT$$

F.15 D10 Sammanfattnings - påstående: allt i hursen handlar om värme pumpar


EB: totalt; system värmes radiatörvatten, högre temp.



1:a HS,
energi förstörs ej.

Nerhöj-strympning:

$$\Delta H = 0$$



värmeväxläre (antingen 2 sidur för sig el. totalt)

$$0 = \dot{m}_1 H_1 - \dot{m}_1 H_2 + \dot{m}_3 H_3 - \dot{m}_3 H_4$$

$$\Rightarrow \dot{m}_1 (H_2 - H_1) + \dot{m}_3 (H_3 - H_4) = 0$$

en sådan"

$$0 = \dot{m}_1 H_1 - \dot{m}_1 H_2 + \dot{Q}_c \Rightarrow \dot{Q}_c = \dot{m}_1 (H_2 - H_1)$$

Kompressorn:

$$EB: 0 = \dot{m}_1 H_2 - \dot{m}_3 H_3 + \dot{W}_s \Rightarrow \dot{W}_s = \dot{m}_1 (H_3 - H_2)$$

C entropib:
"bästa fall" \leftarrow "förlustfritt" $\Rightarrow \dot{S}_{gen} = 0$

$$0 = S_2 \dot{m} - S_3 \dot{m} \Rightarrow \Delta S = 0 \quad (\text{isenthrop, intar sma värme förluster})$$

Avvihelse från bästa fall beskrivs med verhningsgrad.

$$\eta_{kompr} = \frac{\dot{W}_s^{ideal}}{\dot{W}_s^{verklig.}} = \frac{\Delta H^{ideal}}{\Delta H^{verklig.}}$$

FRÅGOR

Vilket tryck behövs i förlängaren?

Antag T_5 och T_6 givna. $\Rightarrow T_1$ och $T_2 < T_5$ och T_6 för att värmeöverföringen ska gå åt rätt håll \Rightarrow övre gräns på trycket (temp ökar med tryck)

bekanta
hur man entropi som
genereras efter
a reda på räid
et blir bärja
fall.


Tabell: $T \Rightarrow P$

Erivation: Antoine, t.ex.

jämvihtsberäkning (har gått igenom, holla)

} eftersom vi har jämviht
mellan gas och vätska (det
cirhulerande arbetsmediet)
tillstundsekvation

HFC 134a (vanl i bilar - luft konditionering; hylshåp)



| |
F H
Villavärmepump


R407C blandning R32, R125, R134a

Dieselmotor \rightarrow el \rightarrow hylmaskin.

Reagerande system - torrfilter sätts in för att undvika fukt \rightarrow bakhärtreaktion \rightarrow syra \rightarrow korrosion

Fugacitet $\hat{f}^v = \hat{f}^L$ Tryckberäkning i kondensor.

$$\hat{f}_i^v = \hat{f}_i^L$$



ahtivilets faktor

större avvikelse från idealitet i vätskefasen.

Kemisk termodynamik (finns på hemsidan)

① Ideal gas, kinetisk gasteori, inre energi

Molekylär rörelse $\rightarrow PV = RT$

Energins tillgänglighet: $e^{-E/k_B T}$

Hastighet: $e^{-mv_x^2/2k_B T}$ Hastighetsfördelningen vid temperatur T .

Fort: $f(v) \propto V^2 e^{-mv^2/2k_B T}$, $\langle v \rangle \propto \sqrt{T}$

U: bidrag från translation, rotation (molekyler), vibration, elektronisk excitation

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

1:a HS

slutet system

$$dU = dQ + dW$$

Reversibelt EC-arbete: $dW = -PdV$ (gassen hela tiden vid sitt jämnhetstryck)

$$H = U + PV, \quad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

② Spontana processer och entropi

$$S = k_B \ln P \quad \text{Totala } S = \text{systemets entropi} + \text{omgivningens } S.$$

S ökar alltid! (räcker inte bara räta på systemet, måste även räta på omgivningen)

$$G = H - TS \quad dG_{T,P} < 0, \text{ spontan process.} \quad \Delta S_{\text{sum}} = -\frac{Q}{T}$$

$$A = U - TS, \quad dA_{T,V} < 0$$

2:a HS
slutet system

$$ds > \frac{dQ}{T} \quad \text{reversibel process: } ds = \frac{dQ}{T}$$

3:c HS $S(T=0) = 0$ för en perfekt kristall.

Nan beräkna absoluta entropien

$$S = \int_T C_p dT + \sum_i \Delta H_i \quad \text{fasomvandlingar}$$

Låga temperaturer $C_p = aT^3$ Debeeyes T^3 -lag.

S: ett mätt på antalet sätt att lagra energi
energinivåernas färdhet.

③ Termodynamiska härledningar (slutet system)

$$1:a \text{ HS } dU = dQ + dW \quad \text{Rev EC: } dW = -PdV$$

$$2:a \text{ HS } ds = \frac{dQ}{T} \quad (\text{reversibel})$$

han alltid välja reversibel väg vid tillståndsstudier

egenskaper hos partiella derivator (exakta differentiale)

Enthalpi

$$H = U + PV$$

Helmholtz

$$A = U - TS$$

Gibbs

$$G = H - TS$$

$$\frac{C_p}{C_v} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P, \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

Def α_p, K_T, H_T

Handlar ofta om tillståndsförändringar, t.ex. $U(p_1) \rightarrow U(p_2)$

$$\Delta U = \int_{p_1}^{p_2} \left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T dp \text{ applicerat t ex på en real gas } PV = RT + BP$$

④ Fasjämviht

$$H_i^{\infty} = H_i^0 \text{ nemish potential } H_i^0 = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_j \neq i}$$


Rent ämne $H = G$

Clapeyrons ekvation


$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\Delta H}{T \Delta V} \quad (\text{han förenklas då man har en fasövergång med ångan})$$

Clausius - Clapeyron (en gasfas)

$$\ln \left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \quad \text{om känner } T_i, P_i,$$




Beskrivs info då man följer jämviktshurvan.



⑤ Blandningar

Flytande blandningar

$$\text{Raoult's lag: } P_i = P_i^* x_i \quad (\text{ideell})$$



$$\text{Henry's lag: } P_i = h_i x_i \quad (\text{ideal utspädd})$$

$$h_i = \lim_{x_i \rightarrow 0} \frac{P_i}{x_i}$$

$$\text{Aktivitet } a_i: \quad H_i = H_i^0 + RT \ln a_i \quad \text{Aktivitetsfaktor } \gamma_i: \quad a_i = \gamma_i x_i$$

Raoult's lag (ref): $a_i = \frac{P_i}{P_i^*}$ $\Delta_{mix}G = \sum_i n_i H_i - \sum_i n_i H_i^*$ negativt - blandar
positivt - ömnena trivs

Henry's lag (ref): $a_i = \frac{P_i}{h_i}$ ej bra i blandningen.

⑥ Kemisk jämvikt

$$0 = \sum_j V_j$$

Reaktionsomsättning ξ

$$n_j(t) = n_j(0) + V_j \xi \quad \text{jämvikt}$$

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \sum_j V_j H_j = 0$$


$$\Delta_f G^\circ = -RT \ln K, \quad K = \left[\prod_j a_j^{v_j} \right]_{eq} \quad \text{Gaser: } a_j = \hat{f}_j \approx \frac{P_j}{P^\circ}$$

$$\Delta_f G^\circ = \Delta_f H^\circ - T \Delta_f S^\circ$$

hönd. fas: $a_j \propto 1$

$$\Delta_f H^\circ = \sum_j V_j \Delta_f H^\circ(j)$$

$$\Delta_f S^\circ = \sum_j V_j S^\circ(j)$$



T-beroende hos K

i) Räkna om $\Delta_f H^\circ, \Delta_f S^\circ$ mha $\Delta_f G^\circ$

ii) van't Hoff $d \ln K = -\Delta_f H^\circ$

$$d\left(\frac{1}{T}\right) = -R$$

C

C

C

C